

令和5年度 弘前市内通学路の対策箇所一覧表（4月26日、5月10日、11日及び15日実施分）

【文京小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	市道中野城南線	煮たまごや付近変則交差点	交通量が非常に多く、信号も無く見通しの悪いカーブとなっている。	交通安全	①看板の設置(対策済) ②横断歩道を引き直し、カラー舗装 ③学校による安全教育	①弘前市 ②弘前市 ③弘前市

【合同点検メンバー】[教育委員会]学校整備課、[弘前警察署]交通第二課、[弘前市]土木課、道路維持課、地域交通課、市民協働課、こども家庭課

【岩木小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	県道五所川原岩木線	鼻和字岩井付近(県道35号)	用水路に蓋がなく、路側帯が非常に狭い。	交通安全	外側線の引き直し(対策済)	中南地域県民局
2	市道一町田・真土線	真土字東川付近(カーブのある通学路)	道路脇の用水路の水量が多く、路側帯が非常に狭い。	交通安全	①外側線の引き直し ②学校による安全教育	①弘前市 ②弘前市
3	市道河岸線	岩木茜橋付近	当該区間の歩道が途中で切れており、児童が安全に通学することができない。	交通安全	歩道の整備予定	弘前市

【合同点検メンバー】[教育委員会]学校整備課、[弘前警察署]交通第二課、[青森県]中南地域県民局道路施設課、[弘前市]土木課、道路維持課、市民協働課、こども家庭課

【相馬小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	市道湯口五所線	昴地区農道	車が速度を落とさず走行。歩道、ガードレールがなく、街灯がない箇所もある。	防犯 交通安全	①外灯設置検討 ②速度注意喚起の看板設置検討(対策済)	①弘前市 ②弘前市
2	市道安田線	湯口旧ガソリンスタンド交差点付近	十字路交差点がカーブのため見通しが悪い。	交通安全	①停止線・止まれ表示の検討 ②中心線・外側線の引き直し(対策済) ③外側線の引き直し	①弘前警察署 ②中南地域県民局 ③弘前市
3	市道向山五所線	相馬小学校前	道幅が狭く、側溝にも蓋が無く危険。	交通安全	①外側線の引き直し ②側溝に蓋設置検討	①弘前市 ②弘前市

【合同点検メンバー】[教育委員会]学校整備課、[弘前警察署]交通第二課、[青森県]中南地域県民局道路施設課、[弘前市]土木課、道路維持課、市民協働課、こども家庭課

【船沢小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	県道五所川原岩木線	富栄字笹崎付近交差点	道路及び歩道工事が完成し、歩行者用信号の新設に伴い、児童の横断歩道の仕方が変わる。	交通安全	学校による安全教育	弘前市
2	県道五所川原岩木線	富栄字笹崎付近交差点	側溝に蓋が無く、危険である。	交通安全	学校による安全教育	弘前市
3	県道五所川原岩木線	折笠字宮川付近	外側線の白線が消え、歩行者が安全に歩く場所が確保できていない。	交通安全	外側線・中心線の引き直し(対策済)	中南地域県民局

【合同点検メンバー】[教育委員会]学校整備課、[弘前警察署]交通第二課、[青森県]中南地域県民局道路施設課、[弘前市]土木課、道路維持課、市民協働課

【高杉小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	市道高杉五反田1号線	北辰中学校付近のT字路	北辰中学校から来る車がスピードを落とさず右折し、危険である。	交通安全	①停止線の引き直し ②止まれ表示の検討	①弘前警察署 ②弘前警察署
2	県道弘前鰯ヶ沢線	西部児童センター付近	横断歩道が廃止になった箇所ではヤリハットがある。	交通安全	学校による安全教育	弘前市
3	市道四ツ谷檜木線	糠坪町民会館付近	カーブが急で視界が悪く、危険である。	交通安全	カーブの改良予定	弘前市

【合同点検メンバー】[教育委員会]学校整備課、[弘前警察署]交通第二課、[青森県]中南地域県民局道路施設課、[弘前市]土木課、道路維持課、市民協働課

令和5年度 弘前市内通学路の対策箇所一覧表（4月26日、5月10日、11日及び15日実施分）

【豊田小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	市道豊田4号線	豊田一丁目5叉路	学校から直進した道とその右からの川沿いの部分が鋭角であり危険。	交通安全	①停止線の引き直し ②外側線の引き直し	①弘前警察署 ②弘前市
2	国道7号線高架橋下	小比内字福田67-3付近交差点	見通しの悪い交差点を右折する際危険。(R4事故事例あり)	交通安全	①草刈りの予定(対策済) ②学校による安全教育	①弘前国道維持出張所 ②弘前市
3	市道城東線	外崎5丁目7-1かつや付近	右折専用レーンの設置により、歩道縮小になる。	交通安全	車道を拡張し、自転車車が車道を通行することで、歩行者の安全確保が図られる	弘前市
4	市道小比内一丁目1号線	豊田1丁目1-12付近	側溝に蓋が無く、危険である。	交通安全	側溝に蓋を設置予定	弘前市

【合同点検メンバー】[教育委員会]学校整備課、[弘前警察署]交通第二課、生活安全課、[弘前市]土木課、道路維持課、地域交通課、市民協働課、こども家庭課

【城東小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	市道撫牛子神田1号線	撫牛子ローソン交差点付近	道路の道幅が狭く、脇に水路があり危険。	交通安全	側溝の整備予定	弘前市
2	市道撫牛子と徳町線	神田高架橋下付近の交差点	青信号の時間が短く児童が渡り切れない場合がある。	交通安全	学校による安全教育	弘前市
3	県道石川百田線	中華たかはしからヤクルトスイミングの付近	道幅が狭く、道路脇に水路があり危険。	交通安全	①水路に柵を設置 ②学校による安全教育	①中南地域県民局 ②弘前市
4	市道神田5丁目1号線	ツルハドラック付近の水路	水路に高さがあり、蓋がなく危険。	交通安全	土地改良区へ連絡	弘前市
5	市道大久保10号線	大久保字西田付近の水路	大雨でよく増水し、児童が近寄るため危険。	交通安全	土地改良区へ連絡	弘前市

【合同点検メンバー】[教育委員会]学校整備課、[弘前警察署]交通第二課、生活安全課、[青森県]中南地域県民局道路施設課、[弘前市]土木課、道路維持課、地域交通課、市民協働課、こども家庭課

【福村小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	市道末広早稲田2号線	田園3丁目やまなか家付近	横断歩道がなく、無理に横断する人が多い。	交通安全	学校による安全教育	弘前市
2	市道境関川合線	新里字中平岡67付近道路上の電柱	交通や歩行を妨げる電柱がある。	交通安全	電柱所有者を特定し、対策を検討	弘前市
3	市道境関川合線	新里字東里見49付近道路上の電柱	交通や歩行を妨げる電柱がある。	交通安全	電柱所有者を特定し、対策を検討	弘前市
4	市道境関川合線	新里字上樋田82道路沿いの水路	水路がむき出しで児童が歩行する際危険。	交通安全	①外側線の引き直し ②土地改良区へ連絡 ③学校による安全教育	①弘前市 ②弘前市 ③弘前市
5	市道境関川合線	福田交差点民家	信号待ちの場所が狭いほか、屋根雪の落下が危険。	交通安全	①冬期に注意喚起 ②学校による安全教育	①弘前市 ②弘前市

【合同点検メンバー】[教育委員会]学校整備課、[弘前警察署]交通第二課、[弘前市]土木課、道路維持課、地域交通課、市民協働課

【石川小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	市道石川乳井線	石川地下道	地下道内でスケートボードで遊んでいる若者がいる。	防犯	①スケボー禁止の張り紙設置(対策済) ②パトロールを実施(実施済)	①弘前市 ②弘前国道維持出張所
2	県道石川百田線	御幸橋から津軽未来農協までの県道	車道にはみ出して歩いている児童がいるとの情報提供有。	交通安全	グリーンベルトの設置検討(対策済)	中南地域県民局
3	学校敷地	正門から歩道橋まで	道幅が狭く、児童の送迎の車両及び工事車両が頻繁に出入りして危険。	交通安全	学校による安全教育	弘前市

【合同点検メンバー】[教育委員会]学校整備課、[国土交通省]弘前国道維持出張所、[青森県]中南地域県民局道路施設課、[弘前警察署]交通第二課、[弘前市]土木課、道路維持課、地域交通課、市民協働課

【青柳小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	県道関ヶ平五代線	悪戸字村元7-2付近信号機側出口	特に冬期間、校地内から出る際積雪で見通しが悪く危険。	交通安全	①冬期間パトロール強化 ②カーブミラー設置	①中南地域県民局 ②弘前市
2	市道悪戸小沢線	悪戸字青柳9-9付近	信号のある道路と信号のない道路が交差している五叉路で、交通量も多い。	交通安全	道路の拡張予定	弘前市

【合同点検メンバー】[教育委員会]学校整備課、[弘前警察署]交通第二課、[青森県]中南地域県民局道路施設課、[弘前市]土木課、道路維持課、地域交通課、市民協働課、こども家庭課