

## 地震災害

### 【地震による被害想定の概要】

- ・地震による揺れは最大震度4と小さく、液状化は発生しないと想定されています。




図 想定する地震の震源位置



※平成7,8年度に実施された「青森県地  
震・津波被害想定調査」において検討さ  
れた上記の2地震を想定しています。

### 2. 液状化危険度 (①太平洋側海溝型地震(M8.2))

※液状化危険度は、液状化の可能性を表したもの  
であり、液状化による被害の程度を表したもの  
ではありません。

ある範囲内において液状化が発生する面積の  
割合を緑色<橙色<赤色の順に表示していま  
す。青色の範囲は、液状化の可能性はないと考  
えられます。

<可能性：ない> <可能性：低い> <可能性：ある> <可能性：高い>



### 3. 建物被害(①太平洋側海溝型地震(M8.2))


震度6弱以上の地域がないため、揺れによる建物  
被害はほとんど想定されていません。また、液状化  
による建物被害も想定されていません。

また、揺れによる建物全壊が0棟のため、人的被  
害は想定されていません。

		建物棟数
揺 れ	全壊棟数	0
	半壊棟数	0
液 状 化	全壊棟数	0
	半壊棟数	0
		合計
		0


※右の図は、揺れと液状化による全壊棟数について、50m四方ごとの値を示しています。

上の表は、地区内全体の全壊棟数、半壊棟数の合計を算出したものです。




### 【参考】②内陸型想定地震(M7.2)の場合


#### ■想定震度



#### ■液状化危険度



### 1. 想定震度 (①太平洋側海溝型地震(M8.2))



#### 震度の凡例

■ 青	震度 4	座りの悪い置物が倒れることがある
■ 緑	震度 5弱	固定していない家具が倒れることがある
■ 黄	震度 5強	ブロック塀が崩れることがある
■ 橙	震度 6弱	耐震性の低い木造建物は倒れるものがある

#### 施設の凡例

● 避難所	災害発生時等に、市民の生命、身体を保護するための施設
■ 細い線	緊急輸送道路 災害発生直後の救助活動や物資輸送等の応急対策を円滑に行うために指定された道路です。 この道路が災害により通行不能となると、必要な応急対策の実施に支障をきたします。

※②内陸型想定地震において、建物被害、液状化発生の可能性はありません。