道路照明灯個別施設計画

令和元年 12 月

弘　　前　　市

１．対象施設

この計画の対象とする道路照明灯とは、道路法第 2 条第 2 項に掲げる街灯とする。

２．計画期間

この計画の計画期間は、10 年間とする

３．個別施設の状況等

老朽度判定	灯具（灯）	分電盤（面）	支柱（本）
A（異常なし）	2,071	67	灯具の判定に準ずる
B（要経過観察）	247	32	
C（要改修）	125	19	
なし（改修予定）	77	0	
計	2,520	118	2,201

平成 30 年度実施の街路灯調査による。

４．対策の優先順位の考え方

将来の更新費用の平準化を考慮し、老朽化対策及び維持管理費縮減のための主要な LED 化改修は、概ね前期 5 年間で行う。

前期 5 年間の対策の優先順位は、下記のとおりとする。

① 街路灯調査において、老朽度 C と判定されたものは、1 年目に改修する。

② 灯具改修のうち、灯具の交換が不要なもの（ランプ・安定器交換・配線工事。以下「ランプ交換」という。）を優先する。

③ 2020 年の水銀灯ランプ生産中止を控えていることから、水銀灯ランプの改修を優先する。

④ 電力使用量の削減見込みが大きいものを優先する。

⑤ 資材調達の効率性や工事の効率性を考慮する。

５．対策内容と実施時期及び対策費用

		1 年目	2 年目	3 年目	4 年目	5 年目	5 年計
改修内容・箇所	ランプ交換	229	502	518	175	0	1,424
	灯具交換	0	0	0	63	99	162
	老朽度 C 灯具・支柱	45	－	－	－	－	45
	老朽度 C 分電盤	19	－	－	－	－	19
費　用（千円）		60,817	59,926	56,939	59,899	60,060	297,641

		6 年目	7 年目	8 年目	9 年目	10 年目	10 年計
改修内容・箇所	ランプ交換	0	0	0	0	0	1,424
	灯具交換	32	32	32	32	32	322
	老朽度 C 灯具・支柱	－	－	－	－	－	45
	老朽度 C 分電盤	－	－	－	－	－	19
費　用（千円）		20,480	20,480	20,480	20,480	20,480	400,041

各年の改修個所は別紙のとおり

◇1年目改修箇所

ID	地区	灯具番号	灯具種別	劣化度判定	LEDランプ取替可否	ランプ種別＋W数	灯数	工事費(円)
8	23	23-1	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
9	23	23-2	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
10	23	23-3	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
11	23	23-4	KSC-4	B	可	HF400	1	123,000
12	23	23-5	KSC-4	B	可	HF400	1	123,000
13	23	23-6	KSC-4	B	可	HF400	1	123,000
14	23	23-7	KSC-4	B	可	HF400	1	123,000
46	18	18-6	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
103	05	05-39	KSC-4	B	可	HF400	2	246,000
104	05	05-40	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
105	05	05-41	KSC-4	A	可	HF400	2	246,000
106	05	05-42	KSC-4	A	可	HF400	2	246,000
107	05	05-43	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
108	05	05-44	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
109	05	05-45	KSC-4	B	可	HF400	2	246,000
110	05	05-46	KSC-4	A	可	HF400	2	246,000
111	05	05-47	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
112	05	05-48	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
113	05	05-49	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
114	05	05-50	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
115	05	05-51	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
116	05	05-52	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
117	05	05-53	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
118	05	05-54	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
119	05	05-55	KSC-4	A	可	HF400	2	246,000
120	05	05-56	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
121	05	05-57	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
122	05	05-58	KSC-4	A	可	HF400	2	246,000
123	05	05-59	KSC-4	B	可	HF400	2	246,000
124	05	05-60	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
125	05	05-61	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
126	05	05-62	KSC-4	A	可	HF400	2	246,000
127	05	05-63	KSC-4	B	可	HF400	2	246,000
128	05	05-64	KSC-4	A	可	HF400	2	246,000
129	05	05-65	KSC-4	A	可	HF400	2	246,000
130	05	05-66	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
131	05	05-67	KSC-4	B	可	HF400	1	123,000
132	05	05-68	KSC-4	B	可	HF400	1	123,000
133	05	05-69	KSC-4	B	可	HF400	1	123,000
134	05	05-70	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
135	05	05-71	KSC-4	B	可	HF400	1	123,000
136	05	05-72	KSC-4	B	可	HF400	1	123,000
137	05	05-73	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
138	05	05-74	KSC-4	A	可	HF400	2	246,000
139	05	05-75	KSC-4	A	可	HF400	2	246,000
140	05	05-76	KSC-4	A	可	HF400	2	246,000
141	05	05-77	KSC-4	A	可	HF400	2	246,000
142	05	05-78	KSC-4	A	可	HF400	2	246,000
143	05	05-79	KSC-4	A	可	HF400	2	246,000
144	05	05-80	KSC-4	A	可	HF400	2	246,000
145	05	05-81	KSC-4	A	可	HF400	2	246,000
146	05	05-82	KSC-4	A	可	HF400	2	246,000
147	05	05-83	KSC-4	A	可	HF400	2	246,000
148	05	05-84	KSC-4	A	可	HF400	2	246,000
149	05	05-85	KSC-4	A	可	HF400	2	246,000

◇1年目改修箇所

ID	地区	灯具番号	灯具種別	劣化度判定	LEDランプ取替可否	ランプ種別＋W数	灯数	工事費(円)
150	05	05-86	KSC-4	A	可	HF400	2	246,000
151	05	05-87	KSC-4	A	可	HF400	2	246,000
152	05	05-88	KSC-4	A	可	HF400	2	246,000
153	05	05-89	KSC-4	B	可	HF400	1	123,000
154	05	05-90	KSC-4	B	可	HF400	1	123,000
155	05	05-91	KSC-4	C	不可	NH180	1	602,000
156	05	05-92	NX	C	不可	NX135	1	602,000
157	05	05-93	NX	C	不可	NX135	1	602,000
158	05	05-94	NX	C	不可	NX135	1	602,000
162	05	05-98	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
163	05	05-99	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
164	05	05-100	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
182	05	05-118	傘型	C	可	HF200　1基2灯	2	490,000
191	05	05-127	傘型	C	可	HF200	1	245,000
192	05	05-128	傘型	C	可	HF200	1	245,000
213	05	05-149	KSC-4	C	可	HF250	1	594,000
217	05	05-153	鍋蓋型	C	可	HF400	1	245,000
218	05	05-154	鍋蓋型	C	可	HF400	1	245,000
219	05	05-155	丸型ポリカ	A	可	HF400	1	133,000
220	05	05-156	鍋蓋型	C	可	HF400	1	245,000
221	05	05-157	鍋蓋型	C	可	HF400	1	245,000
222	05	05-158	鍋蓋型	C	可	HF400	1	245,000
223	05	05-159	鍋蓋型	C	可	HF400	1	245,000
224	05	05-160	鍋蓋型	C	可	HF400	1	245,000
225	05	05-161	鍋蓋型	C	可	HF400	1	245,000
226	05	05-162	鍋蓋型	C	可	HF400	1	245,000
227	05	05-163	鍋蓋型	C	可	HF400	1	245,000
228	05	05-164	鍋蓋型	C	可	HF400	1	245,000
229	05	05-165	鍋蓋型	C	可	HF400	1	245,000
230	05	05-166	鍋蓋型	C	可	HF400	1	245,000
231	05	05-167	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
233	05	05-169	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
243	05	05-179	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
244	05	05-180	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
245	05	05-181	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
246	05	05-182	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
247	05	05-183	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
248	05	05-184	KSC-4	B	可	HF400	1	123,000
249	05	05-185	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
250	05	05-186	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
251	05	05-187	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
252	05	05-188	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
253	05	05-189	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
256	05	05-193	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
257	05	05-194	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
258	05	05-195	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
259	05	05-196	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
260	05	05-197	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
261	05	05-198	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
262	05	05-199	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
263	05	05-200	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
264	05	05-201	KSC-4	A	可	HF400	2	246,000
265	05	05-202	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
317	01	01-2	KSC-4	C	可	NH220	1	602,000
318	01	01-3	KSC-4	C	可	NH220	1	602,000

◇1年目改修箇所

ID	地区	灯具番号	灯具種別	劣化度判定	LEDランプ取替可否	ランプ種別＋W数	灯数	工事費(円)
382	01	01-67	KSC-4	C	可	NH180	1	602,000
403	01	01-88	傘型	C	可	HF200	1	245,000
587	01	01-272	デザイン灯	C	不可	MT70,LED3W	2	565,000
641	01	01-326	KSC-4	C	可	NH180	1	614,000
671	01	01-357	KSC-4	B	可	HF400	1	123,000
847	01	01-533	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
848	01	01-534	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
849	01	01-535	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
850	01	01-536	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
851	01	01-537	KSC-4	A	可	HF400	2	246,000
852	01	01-538	KSC-4	A	可	HF400	2	246,000
853	01	01-539	KSC-4	A	可	HF400	2	246,000
854	01	01-540	KSC-4	A	可	HF400	2	246,000
855	01	01-541	KSC-4	A	可	HF400	2	246,000
856	01	01-542	KSC-4	A	可	HF400	2	246,000
857	01	01-543	KSC-4	A	可	HF400	2	246,000
858	01	01-544	KSC-4	A	可	HF400	2	246,000
859	01	01-545	KSC-4	A	可	HF400	2	246,000
860	01	01-546	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
861	01	01-547	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
862	01	01-548	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
863	01	01-549	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
886	01	01-572	NX	C	不可	NX135	1	614,000
887	01	01-573	NX	C	不可	NX135	1	614,000
898	01	01-584	NX	C	不可	NX135	1	614,000
903	01	01-590	KSC-4	A	可	HF400	2	246,000
906	01	01-593	NX	C	不可	NX135	1	278,000
982	01	01-669	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
983	01	01-670	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
984	01	01-671	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
985	01	01-672	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
986	01	01-673	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
987	01	01-674	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
988	01	01-675	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
989	01	01-676	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
990	01	01-677	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
991	01	01-678	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
992	01	01-679	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
993	01	01-680	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
994	01	01-681	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
995	01	01-682	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
996	01	01-683	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
997	01	01-684	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1215	14	14-9	KSC-4	C	可	NH180	1	602,000
1219	14	14-14	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1230	14	14-25	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1248	12	12-3	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1372	12	12-127	PAZU 共架	A	可	HF400	1	131,000
1382	12	12-137	NX	C	不可	NX135	1	614,000
1383	12	12-138	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1387	12	12-142	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1388	12	12-143	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1389	12	12-144	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1393	12	12-148	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1401	12	12-156	KSC-4	C	可	HF400	1	677,000

◇1年目改修箇所

ID	地区	灯具番号	灯具種別	劣化度判定	LEDランプ取替可否	ランプ種別＋W数	灯数	工事費(円)
1402	12	12-157	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1419	15	15-14	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1420	15	15-15	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1421	15	15-16	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1422	15	15-17	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1423	15	15-18	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1424	15	15-19	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1425	15	15-20	KSC-4	A	可	HF400	2	246,000
1426	15	15-21	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1427	15	15-22	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1428	15	15-23	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1436	15	15-31	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1437	15	15-32	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1438	15	15-33	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1439	15	15-34	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1440	15	15-35	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1441	15	15-36	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1442	15	15-37	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1443	15	15-38	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1444	15	15-39	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1445	15	15-40	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1459	15	15-54	デザイン灯	C	不可	バラストレス100W	1	565,000
1495	15	15-90	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1496	15	15-91	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1497	15	15-92	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1498	15	15-93	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1499	15	15-94	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1500	15	15-95	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1501	15	15-96	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1502	15	15-97	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1503	15	15-98	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1504	15	15-99	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1505	15	15-100	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1506	15	15-101	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1507	15	15-102	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1508	15	15-103	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1509	15	15-104	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1562	15	15-157	デザイン灯	C	不可	MQD250	1	565,000
1567	15	15-162	灯具無	C	不可		1	565,000
1588	15	15-182	デザイン灯	C	不可	MQD250	1	565,000
1626	15	15-221	デザイン灯	C	不可	MF250	1	565,000
1702	16	16-50	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1703	16	16-51	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1706	16	16-54	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1711	16	16-59	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1712	16	16-60	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1713	16	16-61	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1714	16	16-62	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1715	16	16-63	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1816	19	19-18	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1818	19	19-20	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1819	19	19-21	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1824	25	25-1	KSC-4	C	可	HF400	1	614,000
1825	25	25-2	KSC-4	A	可	HF400	2	246,000
1826	25	25-3	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000

◇1年目改修箇所

ID	地区	灯具番号	灯具種別	劣化度判定	LEDランプ取替可否	ランプ種別＋W数	灯数	工事費(円)
1827	25	25-4	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1828	25	25-5	KSC-4	B	可	HF400	1	123,000
1831	25	25-8	KSC-4	B	可	HF400	1	123,000
1832	25	25-9	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1870	25	25-47	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1904	26	26-1	KSC-4	C	可	HF300	1	602,000
1907	26	26-4	KSC-4	B	可	HF400	1	123,000
1915	26	26-12	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
1953	26	26-50	丸ポリカ擬木	C	可	MF100	1	245,000
1993	26	26-90	デザイン灯	C	可	HF300	1	245,000
1999	26	26-96	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
2101	05	05-90-1	KSC-4	A	可	HF400	1	123,000
						計	274	47,126,000

◇1年目改修個所（分電盤）

	地区名	対象街路灯番号	判定	現　状
1	1旧市街	01-74	C	腐食、配管不良
2	1旧市街	01-143	C	腐食、穴開き
3	1旧市街	01-549	C	腐食、穴開き
4	1旧市街	01-646	C	腐食、穴開き
5	1旧市街	01-679	C	サビ、腐食,曲がり
6	5和徳地区	05-39	C	サビ、配管不良
7	5和徳地区	05-43	C	サビ、配管不良
8	5和徳地区	05-47	C	サビ、配管不良
9	5和徳地区	05-72	C	腐食、底抜
10	5和徳地区	05-85	C	配管腐食穴有り
11	15豊田地区	15-52	C	腐食、穴開き
12	15豊田地区	15-146	C	配管腐食穴
13	15豊田地区	15-164	C	配管腐食穴
14	15豊田地区	15-173	C	配管腐食穴
15	25岩木地区	25-10	C	腐食、底抜
16	25岩木地区	25-35	C	腐食、底穴
17	25岩木地区	24-44	C	配管不良
18	26相馬地区	26-184	C	腐食、穴開き
19	23新和地区	23-6	C	引込みポール不良

改修費用合計　　13,691千円

◇2年目改修箇所

ID	地区	灯具番号	灯具種別	劣化度判定	LEDランプ取替可否	ランプ種別＋W数	灯数	工事費(円)
2	22	22-2	灯篭型	B	可	HF250	1	127,000
3	22	22-3	灯篭型	A	可	HF250	1	127,000
44	18	18-4	KSC-4 NTT共架	A	可	HF300	1	123,000
69	05	05-5	KSC-4	A	可	HF250	1	127,000
70	05	05-6	KSC-4	A	可	HF250	1	127,000
71	05	05-7	KSC-4	B	可	HF250	1	127,000
72	05	05-8	KSC-4	B	可	HF250	1	127,000
73	05	05-9	KSC-4	A	可	HF250	1	127,000
74	05	05-10	KSC-4	A	可	HF250	1	127,000
75	05	05-11	KSC-4	A	可	HF250	1	127,000
76	05	05-12	KSC-4	A	可	HF250	1	127,000
77	05	05-13	KSC-4	A	可	HF250	1	127,000
78	05	05-14	KSC-4	A	可	HF250	1	127,000
79	05	05-15	KSC-4	A	可	HF250	1	127,000
80	05	05-16	KSC-4	A	可	HF250	1	127,000
81	05	05-17	KSC-4	A	可	HF250	1	127,000
82	05	05-18	KSC-4	A	可	HF250	1	127,000
83	05	05-19	KSC-4	A	可	HF250	1	127,000
84	05	05-20	KSC-4	A	可	HF250	1	127,000
85	05	05-21	KSC-4	A	可	HF250	1	127,000
86	05	05-22	KSC-4	A	可	HF250	1	127,000
87	05	05-23	KSC-4	A	可	HF250	1	127,000
88	05	05-24	KSC-4	A	可	HF250	1	127,000
89	05	05-25	KSC-4	A	可	HF250	1	127,000
90	05	05-26	KSC-4	B	可	HF250	1	127,000
91	05	05-27	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
92	05	05-28	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
93	05	05-29	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
94	05	05-30	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
95	05	05-31	KSC-4	B	可	HF250	1	123,000
96	05	05-32	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
97	05	05-33	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
98	05	05-34	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
210	05	05-146	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
211	05	05-147	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
212	05	05-148	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
214	05	05-150	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
215	05	05-151	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
216	05	05-152	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
232	05	05-168	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
234	05	05-170	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
235	05	05-171	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
236	05	05-172	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
237	05	05-173	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
238	05	05-174	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
239	05	05-175	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
240	05	05-176	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
241	05	05-177	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
242	05	05-178	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
266	05	05-203	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
267	05	05-204	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
268	05	05-205	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
269	05	05-206	KSC-4	A	可	HF250　7基2灯	2	246,000
270	05	05-207	KSC-4	A	可	HF250　7基2灯	2	246,000
271	05	05-208	KSC-4	A	可	HF250　7基2灯	2	246,000

◇2年目改修箇所

ID	地区	灯具番号	灯具種別	劣化度判定	LEDランプ取替可否	ランプ種別＋W数	灯数	工事費(円)
272	05	05-209	KSC-4	A	可	HF250　7基2灯	2	246,000
273	05	05-210	KSC-4	A	可	HF250　7基2灯	2	246,000
274	05	05-211	KSC-4	A	可	HF250　7基2灯	2	246,000
275	05	05-212	KSC-4	B	可	HF250	1	123,000
276	05	05-213	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
277	05	05-214	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
278	05	05-215	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
280	05	05-217	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
281	05	05-218	KSC-4	B	可	HF300	1	123,000
282	05	05-219	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
283	05	05-220	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
284	05	05-221	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
285	05	05-222	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
286	05	05-223	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
287	05	05-224	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
288	05	05-225	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
289	05	05-226	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
290	05	05-227	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
291	05	05-228	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
303	05	05-240	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
304	05	05-241	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
305	05	05-242	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
306	05	05-243	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
307	05	05-244	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
308	05	05-245	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
309	05	05-246	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
310	05	05-247	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
311	05	05-248	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
312	05	05-249	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
378	01	01-63	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
379	01	01-64	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
380	01	01-65	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
383	01	01-68	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
385	01	01-70	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
445	01	01-131	KSC-4	B	可	HF300	1	123,000
596	01	01-281	デザイン灯共架	A	可	NH70	1	74,000
597	01	01-282	デザイン灯共架	A	可	NH70	1	74,000
598	01	01-283	デザイン灯共架	A	可	NH70	1	74,000
599	01	01-284	デザイン灯共架	A	可	NH70	1	74,000
600	01	01-285	デザイン灯共架	A	可	NH70	1	74,000
642	01	01-327	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
643	01	01-328	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
662	01	01-347	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
668	01	01-354	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
669	01	01-355	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
693	01	01-379	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
694	01	01-380	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
695	01	01-381	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
696	01	01-382	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
697	01	01-383	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
698	01	01-384	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
699	01	01-385	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
700	01	01-386	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
701	01	01-387	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
702	01	01-388	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000

◇2年目改修箇所

ID	地区	灯具番号	灯具種別	劣化度判定	LEDランプ取替可否	ランプ種別＋W数	灯数	工事費(円)
703	01	01-389	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
704	01	01-390	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
705	01	01-391	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
707	01	01-393	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
708	01	01-394	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
709	01	01-395	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
724	01	01-410	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
725	01	01-411	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
726	01	01-412	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
727	01	01-413	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
728	01	01-414	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
731	01	01-417	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
732	01	01-418	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
733	01	01-419	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
734	01	01-420	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
735	01	01-421	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
736	01	01-422	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
737	01	01-423	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
738	01	01-424	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
739	01	01-425	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
740	01	01-426	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
741	01	01-427	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
742	01	01-428	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
743	01	01-429	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
744	01	01-430	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
745	01	01-431	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
746	01	01-432	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
747	01	01-433	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
748	01	01-434	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
749	01	01-435	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
750	01	01-436	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
751	01	01-437	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
752	01	01-438	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
753	01	01-439	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
754	01	01-440	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
755	01	01-441	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
756	01	01-442	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
757	01	01-443	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
758	01	01-444	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
759	01	01-445	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
760	01	01-446	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
761	01	01-447	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
762	01	01-448	デザイン灯	A	可	HF250	1	127,000
768	01	01-454	PAZU 共架	A	可	HF250	1	131,000
868	01	01-554	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
883	01	01-569	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
899	01	01-585	PAZU 共架	A	可	HF300	1	131,000
912	01	01-599	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
913	01	01-600	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
914	01	01-601	KSC-4	A	可	HF250	2	246,000
915	01	01-602	KSC-4	A	可	HF250	2	246,000
916	01	01-603	KSC-4	A	可	HF250	2	246,000
917	01	01-604	KSC-4	A	可	HF250	2	246,000
918	01	01-605	KSC-4	A	可	HF250	2	246,000
919	01	01-606	KSC-4	A	可	HF250	2	246,000

◇2年目改修箇所

ID	地区	灯具番号	灯具種別	劣化度判定	LEDランプ取替可否	ランプ種別＋W数	灯数	工事費(円)
920	01	01-607	KSC-4	A	可	HF250	2	246,000
921	01	01-608	KSC-4	A	可	HF250	2	246,000
922	01	01-609	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
923	01	01-610	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
924	01	01-611	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
927	01	01-614	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
928	01	01-615	デザイン灯	A	可	HF250	1	245,000
929	01	01-616	デザイン灯	A	可	HF250	1	245,000
930	01	01-617	丸型ポリカ	A	可	HF250	1	127,000
931	01	01-618	デザイン灯	A	可	HF300	2	266,000
932	01	01-619	デザイン灯	A	可	HF300	2	266,000
933	01	01-620	デザイン灯	A	可	HF300	2	266,000
934	01	01-621	デザイン灯	A	可	HF300	2	266,000
935	01	01-622	デザイン灯	A	可	HF300	2	266,000
936	01	01-623	デザイン灯	A	可	HF300	2	266,000
937	01	01-624	デザイン灯	A	可	HF300	2	266,000
938	01	01-625	デザイン灯	A	可	HF300	2	266,000
939	01	01-626	デザイン灯	A	可	HF300	2	266,000
998	01	01-685	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
999	01	01-686	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1000	01	01-687	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1001	01	01-688	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1002	01	01-689	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1004	01	01-691	デザイン灯	A	可	HF250	2	254,000
1005	01	01-692	デザイン灯	A	可	HF250	2	254,000
1008	01	01-695	デザイン灯	A	可	HF250	2	254,000
1009	01	01-696	デザイン灯	A	可	HF250	2	254,000
1010	01	01-697	デザイン灯	A	可	HF250	2	254,000
1013	01	01-700	デザイン灯	A	可	HF250	2	254,000
1014	01	01-701	デザイン灯	A	可	HF250	2	254,000
1015	01	01-702	デザイン灯	A	可	HF250	2	254,000
1016	01	01-703	デザイン灯	A	可	HF250	2	254,000
1077	01	01-764	デザイン灯	A	可	HF300	2	266,000
1078	01	01-765	デザイン灯	A	可	HF300	2	266,000
1079	01	01-766	デザイン灯	A	可	HF300	2	266,000
1080	01	01-767	デザイン灯	A	可	HF300	2	266,000
1081	01	01-768	デザイン灯	A	可	HF300	2	266,000
1082	01	01-769	デザイン灯	A	可	HF300	2	266,000
1083	01	01-770	デザイン灯	A	可	HF300	2	266,000
1084	01	01-771	デザイン灯	A	可	HF300	2	266,000
1085	01	01-773	デザイン灯	A	可	HF300	2	266,000
1086	01	01-774	デザイン灯	A	可	HF300	2	266,000
1087	01	01-775	デザイン灯	A	可	HF300	2	266,000
1088	01	01-776	デザイン灯	A	可	HF300	2	266,000
1089	01	01-777	デザイン灯	A	可	HF300	2	266,000
1090	01	01-778	デザイン灯	A	可	HF300	2	266,000
1091	01	01-779	デザイン灯	A	可	HF300	2	266,000
1092	01	01-780	デザイン灯	A	可	HF300	2	266,000
1093	01	01-781	デザイン灯	A	可	HF300	2	266,000
1094	01	01-782	デザイン灯	A	可	HF300	2	266,000
1104	01	01-792	アーケード天井灯	A	可	NH70	1	74,000
1105	01	01-793	アーケード天井灯	A	可	NH70	1	74,000
1106	01	01-794	アーケード天井灯	A	可	NH70	1	74,000
1107	01	01-795	アーケード天井灯	A	可	NH70	1	74,000
1108	01	01-796	アーケード天井灯	A	可	NH70	1	74,000

◇2年目改修箇所

ID	地区	灯具番号	灯具種別	劣化度判定	LEDランプ取替可否	ランプ種別＋W数	灯数	工事費(円)
1109	01	01-797	アーケード天井灯	A	可	NH70	1	74,000
1110	01	01-798	アーケード天井灯	A	可	NH70	1	74,000
1111	01	01-799	アーケード天井灯	A	可	NH70	1	74,000
1112	01	01-800	アーケード天井灯	A	可	NH70	1	74,000
1121	01	01-809	デザイン灯丸	A	可	HF300	2	266,000
1122	01	01-810	デザイン灯丸	A	可	HF300	2	266,000
1123	01	01-811	デザイン灯丸	A	可	HF300	2	266,000
1124	01	01-812	デザイン灯丸	A	可	HF300	2	266,000
1125	01	01-813	デザイン灯丸	A	可	HF300	2	266,000
1126	01	01-814	デザイン灯丸	A	可	HF300	2	266,000
1127	01	01-815	デザイン灯丸	A	可	HF300	2	266,000
1128	01	01-816	デザイン灯丸	A	可	HF300	2	266,000
1129	01	01-817	デザイン灯丸	A	可	HF300	2	266,000
1130	01	01-818	デザイン灯丸	A	可	HF300	2	266,000
1131	01	01-819	デザイン灯丸	A	可	HF300	2	266,000
1132	01	01-820	デザイン灯丸	A	可	HF300	2	266,000
1133	01	01-821	デザイン灯丸	A	可	HF300	2	266,000
1134	01	01-822	デザイン灯丸	A	可	HF300	2	266,000
1135	01	01-823	デザイン灯丸	A	可	HF300	2	266,000
1136	01	01-824	デザイン灯丸	A	可	HF300	2	266,000
1137	01	01-825	デザイン灯丸	A	可	HF300	2	266,000
1138	01	01-826	デザイン灯丸	A	可	HF300	2	266,000
1139	01	01-827	デザイン灯丸	A	可	HF300	2	266,000
1140	01	01-828	デザイン灯丸	A	可	HF300	2	266,000
1144	01	01-832	デザイン灯丸	A	可	HF300	2	266,000
1145	01	01-833	デザイン灯丸	A	可	HF300	2	266,000
1146	01	01-834	デザイン灯丸	A	可	HF300	2	266,000
1147	01	01-835	デザイン灯丸	A	可	HF300	2	266,000
1148	01	01-836	デザイン灯丸	A	可	HF300	2	266,000
1149	01	01-837	デザイン灯丸	A	可	HF300	2	266,000
1150	01	01-838	デザイン灯丸	A	可	HF300	2	266,000
1151	01	01-839	デザイン灯丸	A	可	HF300	2	266,000
1152	01	01-840	デザイン灯丸	A	可	HF300	2	266,000
1153	01	01-841	デザイン灯丸	A	可	HF300	2	266,000
1207	14	14-1	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
1214	14	14-8	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1225	14	14-20	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
1227	14	14-22	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
1228	14	14-23	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
1229	14	14-24	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
1237	17	17-7	KSC-4	B	可	HF300	1	123,000
1238	17	17-8	KSC-4	B	可	HF300	1	123,000
1244	17	17-14	KSC-4	B	可	HF300	1	123,000
1245	17	17-15	KSC-4	B	可	HF300	1	123,000
1390	12	12-145	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
1391	12	12-146	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
1392	12	12-147	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
1394	12	12-149	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
1395	12	12-150	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
1396	12	12-151	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
1397	12	12-152	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
1398	12	12-153	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
1399	12	12-154	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
1400	12	12-155	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
1434	15	15-29	KSC-4	B	可	HF250	1	123,000

◇2年目改修箇所

ID	地区	灯具番号	灯具種別	劣化度判定	LEDランプ取替可否	ランプ種別＋W数	灯数	工事費(円)
1446	15	15-41	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1447	15	15-42	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1448	15	15-43	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1449	15	15-44	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1450	15	15-45	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1451	15	15-46	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1452	15	15-47	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1453	15	15-48	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1454	15	15-49	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1455	15	15-50	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1461	15	15-56	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
1462	15	15-57	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
1463	15	15-58	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
1464	15	15-59	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
1465	15	15-60	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
1466	15	15-61	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
1467	15	15-62	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
1468	15	15-63	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
1469	15	15-64	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
1470	15	15-65	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
1471	15	15-66	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
1472	15	15-67	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1473	15	15-68	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1474	15	15-69	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1475	15	15-70	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1476	15	15-71	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1477	15	15-72	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1478	15	15-73	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1479	15	15-74	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1480	15	15-75	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1481	15	15-76	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1482	15	15-77	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1483	15	15-78	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1484	15	15-79	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1485	15	15-80	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1486	15	15-81	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1487	15	15-82	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1488	15	15-83	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1489	15	15-84	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1490	15	15-85	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1542	15	15-137	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
1543	15	15-138	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
1606	15	15-201	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1607	15	15-202	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1608	15	15-203	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1609	15	15-204	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1610	15	15-205	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1611	15	15-206	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1612	15	15-207	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1613	15	15-208	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1799	19	19-1	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1800	19	19-2	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1801	19	19-3	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1803	19	19-5	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
1804	19	19-6	KSC-4	B	可	HF300	1	123,000

◇2年目改修箇所

ID	地区	灯具番号	灯具種別	劣化度判定	LEDランプ取替可否	ランプ種別＋W数	灯数	工事費(円)
1805	19	19-7	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
1806	19	19-8	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1807	19	19-9	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1808	19	19-10	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1813	19	19-15	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1814	19	19-16	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1817	19	19-19	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
1861	25	25-38	デザイン灯	B	可	NH70	1	74,000
1863	25	25-40	デザイン灯	A	可	NH70	1	74,000
1865	25	25-42	デザイン灯	B	可	NH70	1	74,000
1898	25	25-75	デザイン灯擬木	A	可	HF250	1	127,000
1899	25	25-76	デザイン灯擬木	A	可	HF250	1	127,000
1900	25	25-77	デザイン灯擬木	A	可	HF250	1	127,000
1905	26	26-2	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1906	26	26-3	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1908	26	26-5	KSC-4	B	可	HF250	1	123,000
1909	26	26-6	KSC-4	B	可	HF250	1	123,000
1910	26	26-7	KSC-4	B	可	HF250	1	123,000
1911	26	26-8	KSC-4	B	可	HF250	1	123,000
1912	26	26-9	KSC-4	B	可	HF250	1	123,000
1913	26	26-10	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
1914	26	26-11	デザイン灯	B	可	HF300	1	133,000
1918	26	26-15	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
1919	26	26-16	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
1921	26	26-18	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
1923	26	26-20	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
1933	26	26-30	丸ポリカ擬木	B	可	NH70	1	74,000
1934	26	26-31	丸ポリカ擬木	B	可	NH70	1	74,000
1935	26	26-32	丸ポリカ擬木	B	可	NH70	1	74,000
1936	26	26-33	丸ポリカ擬木	B	可	NH70	1	74,000
1937	26	26-34	丸ポリカ擬木	B	可	NH70	1	74,000
1938	26	26-35	丸ポリカ擬木	B	可	NH70	1	74,000
1941	26	26-38	丸ポリカ擬木	A	可	MF100	1	74,000
1942	26	26-39	丸ポリカ擬木	A	可	MF100	1	74,000
1943	26	26-40	丸ポリカ擬木	A	可	MF100	1	74,000
1944	26	26-41	丸ポリカ擬木	B	可	MF100	1	74,000
1945	26	26-42	丸ポリカ擬木	B	可	MF100	1	74,000
1946	26	26-43	丸ポリカ擬木	A	可	MF100	1	74,000
1947	26	26-44	丸ポリカ擬木	A	可	MF100	1	74,000
1948	26	26-45	丸ポリカ擬木	A	可	MF100	1	74,000
1949	26	26-46	丸ポリカ擬木	B	可	MF100	1	74,000
1950	26	26-47	丸ポリカ擬木	A	可	MF100	1	74,000
1951	26	26-48	丸ポリカ擬木	A	可	MF100	1	74,000
1952	26	26-49	丸ポリカ擬木	A	可	MF100	1	74,000
1954	26	26-51	丸ポリカ擬木	A	可	MF100	1	74,000
1955	26	26-52	丸ポリカ擬木	A	可	MF100	1	74,000
1956	26	26-53	丸ポリカ擬木	A	可	MF100	1	74,000
1957	26	26-54	丸ポリカ擬木	B	可	MF100	1	74,000
1958	26	26-55	丸ポリカ擬木	A	可	MF100	1	74,000
1959	26	26-56	丸ポリカ擬木	A	可	MF100	1	74,000
1960	26	26-57	丸ポリカ擬木	A	可	MF100	1	74,000
1961	26	26-58	丸ポリカ擬木	A	可	MF100	1	74,000
1962	26	26-59	丸ポリカ擬木	A	可	MF100	1	74,000
1963	26	26-60	丸ポリカ擬木	A	可	MF100	1	74,000
1964	26	26-61	丸ポリカ擬木	A	可	MF100	1	74,000

◇2年目改修箇所

ID	地区	灯具番号	灯具種別	劣化度判定	LEDランプ取替可否	ランプ種別＋W数	灯数	工事費(円)
1965	26	26-62	丸ポリカ擬木	A	可	MF100	1	74,000
1966	26	26-63	丸ポリカ擬木	A	可	MF100	1	74,000
1967	26	26-64	丸ポリカ擬木	A	可	MF100	1	74,000
1968	26	26-65	丸ポリカ擬木	A	可	MF100	1	74,000
1969	26	26-66	丸ポリカ擬木	A	可	MF100	1	74,000
1970	26	26-67	丸ポリカ擬木	B	可	MF100	1	74,000
1971	26	26-68	丸ポリカ擬木	A	可	MF100	1	74,000
1972	26	26-69	丸ポリカ擬木	A	可	MF100	1	74,000
1973	26	26-70	丸ポリカ擬木	B	可	MF100	1	74,000
1974	26	26-71	丸ポリカ擬木	A	可	MF100	1	74,000
1975	26	26-72	丸ポリカ擬木	A	可	MF100	1	74,000
1976	26	26-73	丸ポリカ擬木	A	可	MF100	1	74,000
1977	26	26-74	丸ポリカ擬木	A	可	MF100	1	74,000
1978	26	26-75	丸ポリカ擬木	A	可	MF100	1	74,000
1979	26	26-76	丸ポリカ擬木	A	可	MF100	1	74,000
1980	26	26-77	丸ポリカ擬木	A	可	MF100	1	74,000
1981	26	26-78	丸ポリカ擬木	A	可	MF100	1	74,000
1982	26	26-79	丸ポリカ擬木	A	可	MF100	1	74,000
1983	26	26-80	丸ポリカ擬木	A	可	MF100	1	74,000
1984	26	26-81	丸ポリカ擬木	A	可	MF100	1	74,000
1985	26	26-82	デザイン灯	A	可	MF100	1	74,000
1986	26	26-83	丸ポリカ擬木	A	可	MF100	1	74,000
1987	26	26-84	丸ポリカ擬木	A	可	MF100	1	74,000
1988	26	26-85	丸ポリカ擬木	A	可	MF100	1	74,000
1989	26	26-86	丸ポリカ擬木	A	可	MF100	1	74,000
1990	26	26-87	丸ポリカ擬木	A	可	MF100	1	74,000
1991	26	26-88	丸ポリカ擬木	A	可	MF100	1	74,000
1992	26	26-89	丸ポリカ擬木	A	可	MF100	1	74,000
1998	26	26-95	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
2000	26	26-97	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
2004	26	26-101	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
2005	26	26-102	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
2006	26	26-103	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
2007	26	26-104	KSC-4	A	可	HF250	1	123,000
2103	01	01-982	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
2104	01	01-983	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
2105	14	14-25-1	KSC-4	A	可	HF300	1	123,000
						計	502	59,926,000

◇3年目改修箇所

ID	地区	灯具番号	灯具種別	劣化度判定	LEDランプ取替可否	ランプ種別＋W数	灯数	工事費(円)
1	22	22-1	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
7	22	22-7	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
15	21	21-1	KSC-4	A	可	NH110	1	123,000
16	21	21-2	KSC-4	A	可	NH110	1	123,000
18	21	21-4	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
19	21	21-5	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
20	21	21-6	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
21	21	21-7	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
22	21	21-8	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
23	21	21-9	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
24	21	21-10	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
25	21	21-11	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
26	21	21-12	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
27	21	21-13	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
28	21	21-14	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
29	21	21-15	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
30	21	21-16	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
33	20	20-3	PAZU	A	可	NH110	1	131,000
34	20	20-4	PAZU	A	可	NH110	1	131,000
35	20	20-5	PAZU	A	可	NH110	1	131,000
36	20	20-6	KSC-4 共架	B	可	HF100	1	74,000
37	20	20-7	KSC-4 共架	B	可	HF100	1	74,000
38	20	20-8	KSC-4 共架	B	可	HF100	1	74,000
41	18	18-1	KSC-4	A	可	NH250	1	123,000
42	18	18-2	KSC-4	A	可	NH250	1	123,000
43	18	18-3	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
45	18	18-5	KSC-4 共架	A	可	HF200	1	110,000
47	18	18-7	PAZU	A	可	HF100	1	74,000
48	18	18-8	KSC-4	B	可	HF100	1	74,000
49	18	18-9	PAZU	A	可	HF100	1	74,000
50	18	18-10	KSC-4	B	可	HF100	1	74,000
51	18	18-11	KSC-4	B	可	HF100	1	74,000
52	18	18-12	KSC-4	A	可	HF100	1	74,000
53	18	18-13	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
54	18	18-14	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
55	18	18-15	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
65	05	05-1	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
68	05	05-4	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
165	05	05-101	傘型	A	可	HF200　1基2灯	2	240,000
166	05	05-102	傘型	B	可	HF200　1基2灯	2	240,000
167	05	05-103	丸型ポリカ	A	可	HF200	1	120,000
168	05	05-104	傘型	B	可	HF200　1基2灯	2	240,000
169	05	05-105	傘型	A	可	HF200　1基2灯	2	240,000
170	05	05-106	丸型ポリカ	A	可	HF200	1	120,000
171	05	05-107	傘型	B	可	HF200　1基2灯	2	240,000
172	05	05-108	傘型	B	可	HF200　1基2灯	2	240,000
173	05	05-109	丸型ポリカ	A	可	HF200	1	120,000
174	05	05-110	傘型	B	可	HF200　1基2灯	2	240,000
175	05	05-111	傘型	B	可	HF200　1基2灯	2	240,000
176	05	05-112	丸型ポリカ	A	可	HF200	1	120,000
177	05	05-113	丸型ポリカ	A	可	HF200	1	120,000
178	05	05-114	丸型ポリカ	A	可	HF200	1	120,000
179	05	05-115	丸型ポリカ	A	可	HF200	1	120,000
180	05	05-116	傘型	B	可	HF200　1基2灯	2	120,000
181	05	05-117	傘型	B	可	HF200　1基2灯	2	120,000

◇3年目改修箇所

ID	地区	灯具番号	灯具種別	劣化度判定	LEDランプ取替可否	ランプ種別＋W数	灯数	工事費(円)
183	05	05-119	傘型	B	可	HF200　1基2灯	2	120,000
184	05	05-120	傘型	B	可	HF200　1基2灯	2	240,000
185	05	05-121	傘型	B	可	HF200　1基2灯	2	240,000
186	05	05-122	傘型	B	可	HF200　1基2灯	2	240,000
187	05	05-123	丸型ポリカ	A	可	HF200	1	120,000
188	05	05-124	傘型	B	可	HF200	1	120,000
189	05	05-125	傘型	B	可	HF200	1	120,000
190	05	05-126	傘型	B	可	HF200	1	120,000
193	05	05-129	傘型	B	可	HF200	1	120,000
201	05	05-137	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
202	05	05-138	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
203	05	05-139	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
204	05	05-140	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
205	05	05-141	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
206	05	05-142	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
207	05	05-143	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
208	05	05-144	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
254	05	05-191	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
255	05	05-192	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
279	05	05-216	KSC-4 共架	B	可	NH180	1	123,000
292	05	05-229	デザイン灯	A	可	HF100 1基４灯	4	296,000
293	05	05-230	デザイン灯	A	可	HF100 1基４灯	4	296,000
294	05	05-231	KSC-4	A	可	HF200	1	110,000
295	05	05-232	KSC-4	A	可	HF200	1	110,000
296	05	05-233	KSC-4	A	可	HF200	1	110,000
297	05	05-234	KSC-4	A	可	HF200	1	110,000
319	01	01-4	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
320	01	01-5	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
321	01	01-6	KSC-4 共架	A	可	HF200	1	110,000
322	01	01-7	KSC-4 共架	A	可	HF200	1	110,000
353	01	01-38	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
370	01	01-55	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
371	01	01-56	PAZU 共架	A	可	HF200	1	131,000
376	01	01-61	デザイン灯	A	可	HF200	2	240,000
377	01	01-62	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
384	01	01-69	PAZU	A	可	NH110	1	131,000
386	01	01-71	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
387	01	01-72	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
388	01	01-73	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
389	01	01-74	傘型	A	可	HF200	1	120,000
390	01	01-75	傘型	A	可	HF200	1	120,000
391	01	01-76	傘型	B	可	HF200	1	120,000
392	01	01-77	傘型	A	可	HF200	1	120,000
393	01	01-78	傘型	B	可	HF200	1	120,000
394	01	01-79	傘型	A	可	HF200	1	120,000
395	01	01-80	傘型	B	可	HF200	1	120,000
396	01	01-81	傘型	A	可	HF200	1	120,000
397	01	01-82	傘型	A	可	HF200	1	120,000
398	01	01-83	傘型	A	可	HF200	1	120,000
399	01	01-84	傘型	B	可	HF200	1	120,000
400	01	01-85	傘型	B	可	HF200	1	120,000
401	01	01-86	傘型	A	可	HF200	1	120,000
402	01	01-87	傘型	B	可	HF200	1	120,000
404	01	01-89	傘型	A	可	HF200	1	120,000
405	01	01-90	傘型	A	可	HF200	1	120,000

◇3年目改修箇所

ID	地区	灯具番号	灯具種別	劣化度判定	LEDランプ取替可否	ランプ種別＋W数	灯数	工事費(円)
406	01	01-91	傘型	A	可	HF200	1	120,000
407	01	01-92	傘型	A	可	HF200	1	120,000
408	01	01-93	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
409	01	01-94	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
410	01	01-95	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
429	01	01-115	KSC-4	A	可	NH180	1	131,000
560	01	01-245	傘型　木柱灯	A	可	HF40	1	54,000
561	01	01-246	傘型鋼管柱	A	可	HF40	1	54,000
562	01	01-247	KSC-4	A	可	HF200	1	110,000
601	01	01-286	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
604	01	01-289	KSC-4	A	可	HF200	1	110,000
605	01	01-290	KSC-4	A	可	HF200	1	110,000
614	01	01-299	デザイン灯	A	可	MF150	1	120,000
615	01	01-300	デザイン灯	A	可	MF150	1	120,000
616	01	01-301	デザイン灯	A	可	MF150	1	120,000
617	01	01-302	デザイン灯	A	可	MF150	1	120,000
618	01	01-303	デザイン灯	A	可	MF150	1	120,000
619	01	01-304	デザイン灯	A	可	MF150	1	120,000
620	01	01-305	デザイン灯	A	可	MF150	1	120,000
621	01	01-306	デザイン灯	A	可	MF150	1	120,000
622	01	01-307	デザイン灯	A	可	MF150	1	120,000
623	01	01-308	デザイン灯	A	可	MF150	1	120,000
624	01	01-309	デザイン灯	A	可	MF150	1	120,000
625	01	01-310	デザイン灯	A	可	MF150	1	120,000
626	01	01-311	デザイン灯	A	可	MF150	1	120,000
627	01	01-312	デザイン灯	A	可	MF150	1	120,000
628	01	01-313	デザイン灯	A	可	MF150	1	120,000
629	01	01-314	デザイン灯	A	可	MF150	1	120,000
630	01	01-315	デザイン灯	A	可	MF150	1	120,000
631	01	01-316	デザイン灯	A	可	MF150	1	120,000
632	01	01-317	デザイン灯	A	可	MF150	1	120,000
633	01	01-318	デザイン灯	A	可	MF150	1	120,000
634	01	01-319	デザイン灯	A	可	MF150	1	120,000
635	01	01-320	デザイン灯	A	可	MF150	1	120,000
636	01	01-321	デザイン灯	A	可	MF150	1	120,000
637	01	01-322	デザイン灯	A	可	MF150	1	120,000
638	01	01-323	デザイン灯	A	可	MF150	1	120,000
639	01	01-324	デザイン灯	A	可	MF150	1	120,000
640	01	01-325	デザイン灯	A	可	MF150	1	120,000
644	01	01-329	PAZU 共架	A	可	HF200	1	131,000
645	01	01-330	PAZU 共架	A	可	HF200	1	131,000
646	01	01-331	PAZU 共架	A	可	HF200	1	131,000
647	01	01-332	PAZU 共架	A	可	HF200	1	131,000
648	01	01-333	PAZU 共架	A	可	HF200	1	131,000
649	01	01-334	PAZU 共架	A	可	HF200	1	131,000
650	01	01-335	PAZU 共架	A	可	HF200	1	131,000
651	01	01-336	PAZU 共架	A	可	HF200	1	131,000
652	01	01-337	PAZU 共架	A	可	HF200	1	131,000
653	01	01-338	PAZU 共架	A	可	HF200	1	131,000
654	01	01-339	PAZU 共架	A	可	HF200	1	131,000
655	01	01-340	PAZU 共架	A	可	HF200	1	131,000
656	01	01-341	PAZU 共架	A	可	HF200	1	131,000
657	01	01-342	PAZU 共架	A	可	HF200	1	131,000
658	01	01-343	KSC-4	A	可	HF200	1	110,000
660	01	01-345	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000

◇3年目改修箇所

ID	地区	灯具番号	灯具種別	劣化度判定	LEDランプ取替可否	ランプ種別＋W数	灯数	工事費(円)
661	01	01-346	KSC-4	B	可	NH180	1	123,000
663	01	01-348	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
664	01	01-349	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
666	01	01-352	KSC-4	A	可	HF200	1	110,000
670	01	01-356	KSC-4 共架	A	可	HF200	1	110,000
673	01	01-359	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
674	01	01-360	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
675	01	01-361	デザイン灯	A	可	HF40	2	72,000
676	01	01-362	デザイン灯	A	可	HF40	2	72,000
677	01	01-363	デザイン灯	A	可	HF40	2	72,000
678	01	01-364	デザイン灯	A	可	HF40	2	72,000
679	01	01-365	デザイン灯	A	可	HF40	2	72,000
680	01	01-366	デザイン灯	A	可	HF40	2	72,000
681	01	01-367	デザイン灯	A	可	HF40	2	72,000
682	01	01-368	デザイン灯	A	可	HF40	2	72,000
683	01	01-369	デザイン灯	A	可	HF40	2	72,000
684	01	01-370	デザイン灯	A	可	HF40	2	72,000
685	01	01-371	デザイン灯	A	可	HF40	2	72,000
686	01	01-372	デザイン灯	A	可	HF40	2	72,000
687	01	01-373	デザイン灯	A	可	HF40	2	72,000
688	01	01-374	デザイン灯	A	可	HF40	2	72,000
689	01	01-375	デザイン灯	A	可	HF40	2	72,000
690	01	01-376	デザイン灯	A	可	HF40	2	72,000
769	01	01-455	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
787	01	01-473	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
865	01	01-551	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
866	01	01-552	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
870	01	01-556	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
871	01	01-557	デザイン灯	B	可	HF100	1	74,000
872	01	01-558	傘型鋼管柱	A	可	HF40	1	54,000
884	01	01-570	KSC-4	A	可	HF200	1	110,000
885	01	01-571	PAZU 共架	A	可	NH180	1	131,000
890	01	01-576	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
892	01	01-578	傘型共架	A	可	HF100	1	74,000
893	01	01-579	傘型共架	A	可	HF100	1	74,000
894	01	01-580	傘型共架	A	可	HF100	1	74,000
895	01	01-581	傘型共架	A	可	HF100	1	74,000
897	01	01-583	傘型共架	A	可	HF100	1	74,000
901	01	01-588	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
902	01	01-589	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
904	01	01-591	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
905	01	01-592	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
908	01	01-595	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
909	01	01-596	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
910	01	01-597	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
911	01	01-598	KSC-4 CP共架	A	可	NH180	1	123,000
1003	01	01-690	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1019	01	01-706	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1020	01	01-707	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1205	01	01-980	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1206	01	01-981	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1209	14	14-3	KSC-4 共架	A	可	NH180	1	123,000
1210	14	14-4	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1211	14	14-5	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
1212	14	14-6	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000

◇3年目改修箇所

ID	地区	灯具番号	灯具種別	劣化度判定	LEDランプ取替可否	ランプ種別＋W数	灯数	工事費(円)
1216	14	14-10	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
1217	14	14-11	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1221	14	14-16	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
1222	14	14-17	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
1226	14	14-21	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
1231	17	17-1	PAZU	A	可	NH110	1	131,000
1232	17	17-2	KSC-4 共架	A	可	NH180	1	123,000
1233	17	17-3	傘型共架	A	可	HF100	1	74,000
1234	17	17-4	KSC-4 共架	A	可	NH180	1	123,000
1235	17	17-5	KSC-4	B	可	NH180	1	123,000
1236	17	17-6	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
1239	17	17-9	傘型共架	A	可	HF40	1	54,000
1240	17	17-10	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
1241	17	17-11	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
1242	17	17-12	KSC-4	A	可	HF200	1	110,000
1243	17	17-13	KSC-4	A	可	HF200	1	110,000
1246	12	12-1	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1247	12	12-2	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1249	12	12-4	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1368	12	12-123	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
1369	12	12-124	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1370	12	12-125	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1371	12	12-126	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1373	12	12-128	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1374	12	12-129	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
1375	12	12-130	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1377	12	12-132	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
1378	12	12-133	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
1379	12	12-134	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
1380	12	12-135	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
1381	12	12-136	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
1384	12	12-139	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
1385	12	12-140	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
1386	12	12-141	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
1403	12	12-158	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
1404	12	12-159	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1429	15	15-24	KSC-4 共架	A	可	HF200	1	110,000
1432	15	15-27	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
1433	15	15-28	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
1512	15	15-107	デザイン灯	A	可	HF200	1	120,000
1513	15	15-108	デザイン灯	B	可	HF200	1	120,000
1514	15	15-109	デザイン灯	B	可	HF200	1	120,000
1515	15	15-110	デザイン灯	A	可	HF200	1	120,000
1516	15	15-111	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1517	15	15-112	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1518	15	15-113	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1519	15	15-114	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1520	15	15-115	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1521	15	15-116	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1522	15	15-117	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1523	15	15-118	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1524	15	15-119	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1525	15	15-120	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1526	15	15-121	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1527	15	15-122	PAZU	A	可	NH180	1	131,000

◇3年目改修箇所

ID	地区	灯具番号	灯具種別	劣化度判定	LEDランプ取替可否	ランプ種別＋W数	灯数	工事費(円)
1528	15	15-123	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1529	15	15-124	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1530	15	15-125	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1531	15	15-126	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1532	15	15-127	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1533	15	15-128	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1534	15	15-129	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1535	15	15-130	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1536	15	15-131	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1537	15	15-132	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1538	15	15-133	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1539	15	15-134	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1540	15	15-135	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1541	15	15-136	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1544	15	15-139	KSC-4	A	可	NH110	1	123,000
1545	15	15-140	KSC-4	A	可	NH110	1	123,000
1546	15	15-141	KSC-4	B	可	NH110	1	123,000
1547	15	15-142	KSC-4	A	可	NH110	1	123,000
1548	15	15-143	KSC-4	A	可	NH110	1	123,000
1549	15	15-144	KSC-4	A	可	NH110	1	123,000
1550	15	15-145	KSC-4	B	可	NH110	1	123,000
1651	15	15-246	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1652	15	15-247	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1654	16	16-2	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1655	16	16-3	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
1656	16	16-4	KSC-4	A	可	HF200	1	110,000
1657	16	16-5	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1658	16	16-6	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1659	16	16-7	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1661	16	16-9	KSC-4	A	可	HF200	1	110,000
1662	16	16-10	PAZU	A	可	NH110	1	131,000
1663	16	16-11	PAZU	A	可	NH110	1	131,000
1664	16	16-12	PAZU	A	可	NH110	1	131,000
1665	16	16-13	PAZU	A	可	NH110	1	131,000
1666	16	16-14	PAZU	A	可	NH110	1	131,000
1667	16	16-15	PAZU	A	可	NH110	1	131,000
1668	16	16-16	PAZU	A	可	NH110	1	131,000
1669	16	16-17	PAZU	A	可	NH110	1	131,000
1670	16	16-18	PAZU	A	可	NH110	1	131,000
1671	16	16-19	PAZU	A	可	NH110	1	131,000
1672	16	16-20	PAZU	A	可	NH110	1	131,000
1673	16	16-21	PAZU	A	可	NH110	1	131,000
1674	16	16-22	PAZU	A	可	NH110	1	131,000
1675	16	16-23	PAZU	A	可	NH110	1	131,000
1676	16	16-24	PAZU	A	可	NH110	1	131,000
1677	16	16-25	PAZU	A	可	NH110	1	131,000
1678	16	16-26	PAZU	A	可	NH110	1	131,000
1679	16	16-27	KSC-4 共架	A	可	HF200	1	110,000
1680	16	16-28	KSC-4 共架	A	可	HF200	1	110,000
1681	16	16-29	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
1682	16	16-30	KSC-4	A	可	HF200	1	110,000
1683	16	16-31	KSC-4	A	可	HF200	1	110,000
1684	16	16-32	KSC-4	B	可	HF200	1	110,000
1685	16	16-33	KSC-4	A	可	HF200	1	110,000
1686	16	16-34	KSC-4	A	可	HF200	1	110,000

◇3年目改修箇所

ID	地区	灯具番号	灯具種別	劣化度判定	LEDランプ取替可否	ランプ種別＋W数	灯数	工事費(円)
1687	16	16-35	KSC-4	A	可	HF200	1	110,000
1688	16	16-36	KSC-4	A	可	HF200	1	110,000
1689	16	16-37	KSC-4	A	可	HF200	1	110,000
1690	16	16-38	KSC-4	A	可	HF200	1	110,000
1691	16	16-39	KSC-4	A	可	HF200	1	110,000
1692	16	16-40	KSC-4	A	可	HF200	1	110,000
1693	16	16-41	KSC-4	A	可	HF200	1	110,000
1694	16	16-42	KSC-4	A	可	HF200	1	110,000
1695	16	16-43	KSC-4	A	可	HF200	1	110,000
1696	16	16-44	KSC-4	A	可	HF200	1	110,000
1697	16	16-45	KSC-4	A	可	HF200	1	110,000
1698	16	16-46	KSC-4	A	可	HF200	1	110,000
1699	16	16-47	KSC-4	A	可	HF200	1	110,000
1700	16	16-48	KSC-4	A	可	HF200	1	110,000
1701	16	16-49	KSC-4	A	可	HF200	1	110,000
1704	16	16-52	KSC-4	A	可	HF200	1	110,000
1705	16	16-53	KSC-4	A	可	HF200	1	110,000
1707	16	16-55	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1708	16	16-56	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1709	16	16-57	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1710	16	16-58	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1716	16	16-64	PAZU	A	可	NH110	2	131,000
1717	16	16-65	PAZU	A	可	NH110	1	131,000
1718	16	16-66	PAZU	A	可	NH110	1	131,000
1719	16	16-67	PAZU	A	可	NH110	1	131,000
1720	16	16-68	PAZU	A	可	NH110	1	131,000
1721	16	16-69	PAZU	A	可	NH110	1	131,000
1722	16	16-70	PAZU	A	可	NH110	1	131,000
1723	16	16-71	PAZU	A	可	NH110	1	131,000
1724	16	16-72	PAZU	A	可	NH110	1	131,000
1725	16	16-73	PAZU	A	可	NH110	1	131,000
1726	16	16-74	PAZU	A	可	NH110	1	131,000
1727	16	16-75	PAZU	A	可	NH110	1	131,000
1728	16	16-76	PAZU	A	可	NH110	1	131,000
1729	16	16-77	PAZU	A	可	NH110	1	131,000
1730	16	16-78	PAZU	A	可	NH110	1	131,000
1731	16	16-79	PAZU	A	可	NH110	1	131,000
1732	16	16-80	PAZU	A	可	NH110	1	131,000
1733	16	16-81	PAZU	A	可	NH110	1	131,000
1734	16	16-82	PAZU	A	可	NH110	1	131,000
1735	16	16-83	PAZU	A	可	NH110	1	131,000
1736	16	16-84	PAZU	A	可	NH110	1	131,000
1737	16	16-85	PAZU	A	可	NH110	1	131,000
1784	24	24-1	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
1787	24	24-4	KSC-4 共架自家柱	B	可	HF200	1	110,000
1788	24	24-5	KSC-4 共架自家柱	A	可	HF200	1	110,000
1796	24	24-13	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
1797	24	24-14	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
1798	24	24-15	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
1809	19	19-11	KSC-4	A	可	HF200	1	110,000
1810	19	19-12	KSC-4	A	可	HF200	1	110,000
1811	19	19-13	KSC-4	A	可	HF200	1	110,000
1812	19	19-14	KSC-4	A	可	HF200	1	110,000
1815	19	19-17	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
1829	25	25-6	KSC-4	A	可	NH360	1	123,000

◇3年目改修箇所

ID	地区	灯具番号	灯具種別	劣化度判定	LEDランプ取替可否	ランプ種別＋W数	灯数	工事費(円)
1830	25	25-7	KSC-4	A	可	NH360	1	123,000
1833	25	25-10	デザイン灯	B	可	HF100	2	74,000
1834	25	25-11	デザイン灯	B	可	HF100	2	
1835	25	25-12	デザイン灯	A	可	HF100	2	148,000
1836	25	25-13	デザイン灯	A	可	HF100	2	148,000
1837	25	25-14	デザイン灯	A	可	HF100	2	148,000
1838	25	25-15	デザイン灯	B	可	HF100	2	148,000
1839	25	25-16	デザイン灯	A	可	HF100	2	148,000
1840	25	25-17	デザイン灯	A	可	HF100	2	148,000
1841	25	25-18	デザイン灯	B	可	HF100	2	148,000
1842	25	25-19	デザイン灯	A	可	HF100	2	148,000
1843	25	25-20	デザイン灯	A	可	HF100	2	148,000
1844	25	25-21	デザイン灯	A	可	HF100	2	148,000
1845	25	25-22	デザイン灯	A	可	HF200	2	240,000
1846	25	25-23	デザイン灯	B	可	HF200	2	240,000
1847	25	25-24	デザイン灯	A	可	HF200	1	120,000
1848	25	25-25	デザイン灯	A	可	HF200	1	120,000
1849	25	25-26	デザイン灯	A	可	HF200	1	120,000
1850	25	25-27	デザイン灯	B	可	HF200	1	120,000
1851	25	25-28	デザイン灯	A	可	HF200	1	120,000
1852	25	25-29	デザイン灯	A	可	HF200	1	120,000
1853	25	25-30	デザイン灯	A	可	HF200	1	120,000
1854	25	25-31	デザイン灯	A	可	HF200	1	120,000
1855	25	25-32	デザイン灯	A	可	HF200	1	120,000
1856	25	25-33	デザイン灯	B	可	HF200	1	120,000
1857	25	25-34	デザイン灯	A	可	HF200	1	120,000
1867	25	25-44	デザイン灯	A	可	HF200	1	120,000
1868	25	25-45	デザイン灯	A	可	HF200	1	120,000
1869	25	25-46	デザイン灯	A	可	HF200	1	120,000
1871	25	25-48	デザイン灯	A	可	HF200	1	120,000
1872	25	25-49	デザイン灯	A	可	HF200	1	120,000
1873	25	25-50	デザイン灯	A	可	HF200	1	120,000
1874	25	25-51	デザイン灯	A	可	HF200	1	120,000
1875	25	25-52	デザイン灯	A	可	HF200	1	120,000
1876	25	25-53	デザイン灯	A	可	HF200	1	120,000
1877	25	25-54	デザイン灯	A	可	HF200	1	120,000
1878	25	25-55	デザイン灯	A	可	HF200	1	120,000
1879	25	25-56	デザイン灯	B	可	HF200	1	120,000
1880	25	25-57	デザイン灯	A	可	HF200	1	120,000
1881	25	25-58	デザイン灯	B	可	HF200	1	120,000
1882	25	25-59	デザイン灯	A	可	HF200	1	120,000
1883	25	25-60	デザイン灯	B	可	HF200	1	120,000
1884	25	25-61	デザイン灯	A	可	HF200	1	120,000
1885	25	25-62	デザイン灯	A	可	HF200	1	120,000
1886	25	25-63	デザイン灯	B	可	HF200	1	120,000
1887	25	25-64	デザイン灯	A	可	HF200	1	120,000
1888	25	25-65	デザイン灯	B	可	HF200	1	120,000
1889	25	25-66	デザイン灯	A	可	HF200	1	120,000
1890	25	25-67	デザイン灯	B	可	HF200	1	120,000
1891	25	25-68	デザイン灯	B	可	HF200	1	120,000
1892	25	25-69	KSC-4	A	可	NH360	1	123,000
1893	25	25-70	KSC-4	B	可	NH360	1	123,000
1894	25	25-71	KSC-4	B	可	NH360	1	123,000
1895	25	25-72	KSC-4	B	可	NH360	1	123,000
1896	25	25-73	KSC-4	B	可	NH360	1	123,000

◇3年目改修箇所

ID	地区	灯具番号	灯具種別	劣化度判定	LEDランプ取替可否	ランプ種別＋W数	灯数	工事費(円)
1897	25	25-74	KSC-4	B	可	NH360	1	123,000
1916	26	26-13	丸型ポリカ	B	可	HF100	1	74,000
1922	26	26-19	KSC-4	B	可	HF200	1	110,000
1939	26	26-36	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1940	26	26-37	PAZU	A	可	NH180	1	131,000
1994	26	26-91	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
1995	26	26-92	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
1996	26	26-93	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
2001	26	26-98	KSC-4	A	可	NH110	1	123,000
2002	26	26-99	KSC-4	A	可	NH110	1	123,000
2003	26	26-100	KSC-4	A	可	NH110	1	123,000
2085	26	26-182	デザイン灯	A	可	HF200	1	120,000
2086	26	26-183	デザイン灯	A	可	HF200	1	120,000
2087	26	26-184	デザイン灯	A	可	HF200	1	120,000
2088	26	26-185	共架防犯灯型	A	可	HF40	1	54,000
2089	26	26-186	共架防犯灯型	A	可	HF40	1	54,000
2090	26	26-187	共架防犯灯型	A	可	FL20	2	49,000
2091	26	26-188	共架防犯灯型	A	可	FL20	2	49,000
2093	26	26-190	共架防犯灯型	A	可	HF40	1	54,000
2094	26	26-191	共架防犯灯型	A	可	HF40	1	54,000
2095	26	26-192	共架防犯灯型	A	可	HF40	1	54,000
2096	25	25-81	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
2106	25	25-69-1	KSC-4	A	可	NH180	1	123,000
2107	15	15-21-1	KSC-4	A	可	HF200	1	110,000
						計	518	56,939,000

◇4年目改修箇所

ID	地区	灯具番号	灯具種別	劣化度判定	LEDランプ取替可否	ランプ種別＋W数	灯数	工事費(円)
4	22	22-4	KSC-4	B	可	NH220	1	123,000
39	20	20-9	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
40	20	20-10	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
64	18	18-24	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
66	05	05-2	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
99	05	05-35	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
100	05	05-36	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
101	05	05-37	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
102	05	05-38	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
159	05	05-95	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
160	05	05-96	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
161	05	05-97	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
298	05	05-235	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
299	05	05-236	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
300	05	05-237	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
301	05	05-238	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
302	05	05-239	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
313	05	05-250	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
314	05	05-251	KSC-4	B	可	NH220	1	123,000
315	05	05-252	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
316	01	01-1	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
354	01	01-39	PAZU	A	可	NH220	1	131,000
355	01	01-40	PAZU	A	可	NH220	1	131,000
356	01	01-41	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
357	01	01-42	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
358	01	01-43	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
359	01	01-44	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
360	01	01-45	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
361	01	01-46	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
362	01	01-47	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
363	01	01-48	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
364	01	01-49	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
365	01	01-50	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
366	01	01-51	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
367	01	01-52	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
368	01	01-53	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
369	01	01-54	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
381	01	01-66	NX	A	不可	NX135	1	278,000
458	01	01-143	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
459	01	01-144	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
460	01	01-145	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
461	01	01-146	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
462	01	01-147	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
463	01	01-148	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
464	01	01-149	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
465	01	01-150	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
466	01	01-151	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
467	01	01-152	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
468	01	01-153	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
469	01	01-154	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
470	01	01-155	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
471	01	01-156	KSC-4	B	可	NH220	1	123,000
472	01	01-157	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
473	01	01-158	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
474	01	01-159	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000

◇4年目改修箇所

ID	地区	灯具番号	灯具種別	劣化度判定	LEDランプ取替可否	ランプ種別＋W数	灯数	工事費(円)
475	01	01-160	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
476	01	01-161	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
477	01	01-162	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
478	01	01-163	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
479	01	01-164	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
480	01	01-165	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
481	01	01-166	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
482	01	01-167	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
483	01	01-168	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
484	01	01-169	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
485	01	01-170	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
486	01	01-171	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
659	01	01-344	NX	B	不可	NX135	1	278,000
665	01	01-351	NX	B	不可	NX135	1	278,000
667	01	01-353	NX	A	不可	NX135	1	278,000
672	01	01-358	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
710	01	01-396	デザイン灯信号機共架	A	不可	HF400	1	300,000
711	01	01-397	デザイン灯信号機共架	A	不可	HF400	1	300,000
712	01	01-398	デザイン灯信号機共架	A	不可	HF400	1	300,000
713	01	01-399	デザイン灯信号機共架	A	不可	HF400	1	300,000
714	01	01-400	デザイン灯信号機共架	A	不可	HF400	1	300,000
715	01	01-401	デザイン灯信号機共架	A	不可	HF400	1	300,000
716	01	01-402	デザイン灯信号機共架	A	不可	HF400	1	300,000
717	01	01-403	デザイン灯信号機共架	A	不可	HF400	1	300,000
718	01	01-404	デザイン灯信号機共架	A	不可	HF400	1	300,000
719	01	01-405	デザイン灯信号機共架	A	不可	HF400	1	300,000
720	01	01-406	デザイン灯信号機共架	A	不可	HF400	1	300,000
721	01	01-407	デザイン灯信号機共架	A	不可	HF400	1	300,000
722	01	01-408	デザイン灯信号機共架	A	不可	HF400	1	300,000
723	01	01-409	デザイン灯信号機共架	A	不可	HF400	1	300,000
770	01	01-456	デザイン灯	A	可	NH220	1	120,000
771	01	01-457	デザイン灯	A	可	NH220	1	120,000
867	01	01-553	NX	A	不可	NX135	1	278,000
869	01	01-555	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
873	01	01-559	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
874	01	01-560	NX	B	不可	NX135	1	278,000
875	01	01-561	NX	B	不可	NX135	1	278,000
876	01	01-562	NX	B	不可	NX135	1	278,000
878	01	01-564	KSC-4	B	可	NH220	1	123,000
879	01	01-565	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
880	01	01-566	NX	A	不可	NX135	1	278,000
881	01	01-567	NX	B	不可	NX135	1	278,000
888	01	01-574	NX	B	不可	NX135	1	278,000
889	01	01-575	NX	B	不可	NX135	1	278,000
891	01	01-577	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
907	01	01-594	NX	A	不可	NX180	1	278,000
1208	14	14-2	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
1213	14	14-7	NX	A	不可	NX180	1	278,000
1218	14	14-12	NX	B	不可	NX135	1	278,000
1220	14	14-15	NX 共架	B	不可	NX135	1	278,000
1223	14	14-18	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
1224	14	14-19	NX	B	不可	NX135	1	278,000
1250	12	12-5	デザイン灯A-5-13	A	不可	HF300	1	1,300,000
1251	12	12-6	デザイン灯A-5-13	A	不可	HF300	1	1,300,000
1252	12	12-7	デザイン灯A-5-13	A	不可	HF300	1	1,300,000

◇4年目改修箇所

ID	地区	灯具番号	灯具種別	劣化度判定	LEDランプ取替可否	ランプ種別＋W数	灯数	工事費(円)
1253	12	12-8	デザイン灯A-5-13	A	不可	HF300	1	1,300,000
1254	12	12-9	デザイン灯A-5-13	A	不可	HF300	1	1,300,000
1255	12	12-10	デザイン灯A-5-13	A	不可	HF300	1	1,300,000
1256	12	12-11	デザイン灯A-5-13	A	不可	HF300	1	1,300,000
1257	12	12-12	デザイン灯A-5-13	A	不可	HF300	1	1,300,000
1258	12	12-13	デザイン灯A-5-13	A	不可	HF300	1	1,300,000
1265	12	12-20	D-1-7	A	不可	HF300,MT70	2	2,000,000
1266	12	12-21	D-1-7	A	不可	HF300,MT70	2	2,000,000
1267	12	12-22	D-1-7	A	不可	HF300,MT70	2	2,000,000
1268	12	12-23	D-1-7	A	不可	HF300,MT70	2	2,000,000
1269	12	12-24	D-1-7	A	不可	HF300,MT70	2	2,000,000
1270	12	12-25	D-1-7	A	不可	HF300,MT70	2	2,000,000
1271	12	12-26	D-1-7	A	不可	HF300,MT70	2	2,000,000
1352	12	12-107	ポールヘッドG-1-10	A	可	NH220	1	133,000
1353	12	12-108	ポールヘッドG-1-10	A	可	NH220	1	133,000
1354	12	12-109	ポールヘッドG-1-10	A	可	NH220	1	133,000
1355	12	12-110	ポールヘッドG-1-10	A	可	NH220	1	133,000
1356	12	12-111	ポールヘッドG-1-10	A	可	NH220	1	133,000
1357	12	12-112	ポールヘッドG-1-10	A	可	NH220	1	133,000
1358	12	12-113	ポールヘッドG-1-10	A	可	NH220	1	133,000
1359	12	12-114	ポールヘッドG-1-10	A	可	NH220	1	133,000
1360	12	12-115	ポールヘッドG-1-10	A	可	NH220	1	133,000
1361	12	12-116	ポールヘッドG-1-10	A	可	NH220	1	133,000
1362	12	12-117	J1-5	A	不可	HF300	1	249,000
1363	12	12-118	J1-5	A	不可	HF300	1	249,000
1364	12	12-119	J1-5	A	不可	HF300	1	249,000
1365	12	12-120	J1-5	A	不可	HF300	1	249,000
1366	12	12-121	J1-5	A	不可	HF300	1	249,000
1376	12	12-131	NX	A	不可	NX135	1	278,000
1405	12	12-160	NX	B	不可	NX135	1	278,000
1406	15	15-1	デザイン灯	A	不可	HF300	1	249,000
1407	15	15-2	デザイン灯	A	不可	HF300	1	249,000
1408	15	15-3	デザイン灯	A	不可	HF300	1	249,000
1409	15	15-4	デザイン灯	A	不可	HF300	1	249,000
1410	15	15-5	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
1411	15	15-6	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
1412	15	15-7	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
1413	15	15-13	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
1414	15	15-8	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
1415	15	15-9	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
1416	15	15-10	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
1417	15	15-11	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
1418	15	15-12	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
1660	16	16-8	NX	B	不可	NX135	1	278,000
1785	24	24-2	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
1786	24	24-3	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
1820	09	09-1	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
1821	09	09-2	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
1822	09	09-3	KSC-4	A	可	NH220	1	123,000
1823	09	09-4	NX	B	不可	NX135	1	278,000
1858	25	25-35	KSC-4	A	可	NH220	2	123,000
1859	25	25-36	KSC-4	A	可	NH220	2	123,000
1860	25	25-37	デザイン灯	A	不可	HF250	1	236,000
1862	25	25-39	デザイン灯	A	不可	HF250	1	236,000
1864	25	25-41	デザイン灯	B	不可	HF250	1	236,000

◇4年目改修箇所

ID	地区	灯具番号	灯具種別	劣化度判定	LEDランプ取替可否	ランプ種別＋W数	灯数	工事費(円)
1866	25	25-43	デザイン灯	B	不可	HF250	1	236,000
						計	175	51,579,000

※灯具交換63灯は、6年目以降の対象から選定する

◇5年目改修箇所

ID	地区	灯具番号	灯具種別	劣化度判定	LEDランプ取替可否	ランプ種別＋W数	灯数	工事費(円)
1738	16	16-91	デザイン灯	A	不可	HF200,NH110ツインアーク	1	565,000
1739	16	16-90	デザイン灯	A	不可	HF200,NH110ツインアーク	1	565,000
1740	16	16-89	デザイン灯	A	不可	HF200,NH110ツインアーク	1	565,000
1741	16	16-88	デザイン灯	A	不可	HF200,NH110ツインアーク	1	565,000
1742	16	16-87	デザイン灯	A	不可	HF200,NH110ツインアーク	1	565,000
1743	16	16-86	デザイン灯	A	不可	HF200,NH110ツインアーク	1	565,000
1744	16	16-105	デザイン灯	A	不可	HF200,NH110ツインアーク	1	565,000
1745	16	16-106	デザイン灯	A	不可	HF200,NH110ツインアーク	1	565,000
1746	16	16-107	デザイン灯	A	不可	HF200,NH110ツインアーク	1	565,000
1747	16	16-108	デザイン灯	A	不可	HF200,NH110ツインアーク	1	565,000
1748	16	16-109	デザイン灯	A	不可	HF200,NH110ツインアーク	1	565,000
1749	16	16-92	デザイン灯	A	不可	HF200,NH110ツインアーク	1	565,000
1750	16	16-93	デザイン灯	A	不可	HF200,NH110ツインアーク	1	565,000
1751	16	16-94	デザイン灯	A	不可	HF200,NH110ツインアーク	1	565,000
1752	16	16-95	デザイン灯	A	不可	HF200,NH110ツインアーク	1	565,000
1753	16	16-96	デザイン灯	A	不可	HF200,NH110ツインアーク	1	565,000
1754	16	16-97	デザイン灯	A	不可	HF200,NH110ツインアーク	1	565,000
1755	16	16-98	デザイン灯	A	不可	HF200,NH110ツインアーク	1	565,000
1756	16	16-99	デザイン灯	A	不可	HF200,NH110ツインアーク	1	565,000
1757	16	16-100	デザイン灯	A	不可	HF200,NH110ツインアーク	1	565,000
1758	16	16-101	デザイン灯	A	不可	HF200,NH110ツインアーク	1	565,000
1759	16	16-102	デザイン灯	A	不可	HF200,NH110ツインアーク	1	565,000
1760	16	16-103	デザイン灯	A	不可	HF200,NH110ツインアーク	1	565,000
1761	16	16-104	デザイン灯	A	不可	HF200,NH110ツインアーク	1	565,000
1762	16	16-110	デザイン灯	A	不可	HF200,NH110ツインアーク	1	565,000
1763	16	16-111	デザイン灯	A	不可	HF200,NH110ツインアーク	1	565,000
1764	16	16-112	デザイン灯	A	不可	HF200,NH110ツインアーク	1	565,000
1765	16	16-113	デザイン灯	A	不可	HF200,NH110ツインアーク	1	565,000
1766	16	16-114	デザイン灯	A	不可	HF200,NH110ツインアーク	1	565,000
1767	16	16-115	デザイン灯	A	不可	HF200,NH110ツインアーク	1	565,000
1768	16	16-116	デザイン灯	A	不可	HF200,NH110ツインアーク	1	565,000
1769	16	16-117	デザイン灯	A	不可	HF200,NH110ツインアーク	1	565,000
1770	16	16-118	デザイン灯	A	不可	HF200,NH110ツインアーク	1	565,000
1771	16	16-119	デザイン灯	A	不可	HF200,NH110ツインアーク	1	565,000
1772	16	16-120	デザイン灯	A	不可	HF200,NH110ツインアーク	1	565,000
1773	16	16-121	デザイン灯	A	不可	HF200,NH110ツインアーク	1	565,000
1774	16	16-122	デザイン灯	A	不可	HF200,NH110ツインアーク	1	565,000
1775	16	16-123	デザイン灯	A	不可	HF200,NH110ツインアーク	1	565,000
1776	16	16-124	デザイン灯	A	不可	HF200,NH110ツインアーク	1	565,000
1777	16	16-125	デザイン灯	A	不可	HF200,NH110ツインアーク	1	565,000
1778	16	16-126	デザイン灯	A	不可	HF200,NH110ツインアーク	1	565,000
1779	16	16-127	デザイン灯	A	不可	HF200,NH110ツインアーク	1	565,000
1780	16	16-128	デザイン灯	A	不可	HF200,NH110ツインアーク	1	565,000
1781	16	16-129	デザイン灯	A	不可	HF200,NH110ツインアーク	1	565,000
						計	44	24,860,000

※灯具交換55灯は、6年目以降の対象から選定する

◇6年目以降改修箇所

ID	地区	灯具番号	灯具種別	劣化度判定	LEDランプ取替可否	ランプ種別＋W数	灯数	工事費(円)
56	18	18-16	デザイン灯	A	不可	NH220	1	677,000
57	18	18-17	デザイン灯	A	不可	NH220	1	677,000
58	18	18-18	デザイン灯	A	不可	NH220	1	677,000
59	18	18-19	デザイン灯	A	不可	NH220	1	677,000
60	18	18-20	デザイン灯	A	不可	NH220	1	677,000
61	18	18-21	デザイン灯	A	不可	NH220	1	677,000
62	18	18-22	デザイン灯	A	不可	NH220	1	677,000
63	18	18-23	デザイン灯	A	不可	NH220	1	677,000
194	05	05-130	FL+ガード	A	不可	FL40	1	40,000
195	05	05-131	FL+ガード	A	不可	FL40	1	40,000
196	05	05-132	FL+ガード	A	不可	FL40	1	40,000
197	05	05-133	FL+ガード	A	不可	FL40	1	40,000
198	05	05-134	FL+ガード	A	不可	FL40	1	40,000
199	05	05-135	FL+ガード	A	不可	FL40	1	40,000
200	05	05-136	FL+ガード	A	不可	FL40	1	40,000
411	01	01-96	四角下面	A	不可	エバーライト50	1	565,000
412	01	01-97	四角下面	A	不可	エバーライト50	1	565,000
413	01	01-98	四角下面	A	不可	エバーライト50	1	565,000
414	01	01-99	四角下面	A	不可	エバーライト50	1	565,000
415	01	01-100	四角下面	A	不可	エバーライト50	1	565,000
416	01	01-101	四角下面	A	不可	エバーライト50	1	565,000
417	01	01-102	四角下面	A	不可	エバーライト50	1	565,000
418	01	01-103	四角下面	A	不可	エバーライト50	1	565,000
419	01	01-104	四角下面	A	不可	エバーライト50	1	565,000
420	01	01-105	四角下面	A	不可	エバーライト50	1	565,000
421	01	01-106	四角下面	A	不可	エバーライト50	1	565,000
422	01	01-107	四角下面	A	不可	エバーライト50	1	565,000
423	01	01-108	四角下面	A	不可	エバーライト50	1	565,000
424	01	01-109	四角下面	A	不可	エバーライト50	1	565,000
425	01	01-110	四角下面	A	不可	エバーライト50	1	565,000
426	01	01-111	四角下面	A	不可	エバーライト50	1	565,000
427	01	01-112	四角下面	A	不可	エバーライト50	1	565,000
428	01	01-113	四角下面	A	不可	エバーライト50	1	565,000
430	01	01-116	四角下面	A	不可	NH70	1	565,000
431	01	01-117	四角下面	A	不可	NH70	1	565,000
432	01	01-118	四角下面	A	不可	NH70	1	565,000
433	01	01-119	四角下面	A	不可	NH70	1	565,000
434	01	01-120	四角下面	A	不可	NH70	1	565,000
435	01	01-121	四角下面	A	不可	NH70	1	565,000
436	01	01-122	四角下面	A	不可	NH70	1	565,000
437	01	01-123	四角下面	A	不可	NH70	1	565,000
438	01	01-124	四角下面	A	不可	NH70	1	565,000
439	01	01-125	四角下面	A	不可	NH70	1	565,000
440	01	01-126	四角下面	A	不可	NH70	1	565,000
441	01	01-127	四角下面	A	不可	NH70	1	565,000
442	01	01-128	四角下面	A	不可	NH70	1	565,000
443	01	01-129	四角下面	A	不可	NH70	1	565,000
444	01	01-130	四角下面	A	不可	NH70	1	565,000
446	01	01-132	四角下面	A	不可	NH70	1	565,000
447	01	01-133	四角下面	A	不可	NH70	1	565,000
448	01	01-134	四角下面	A	不可	NH70	1	565,000
449	01	01-135	四角下面	A	不可	NH70	1	565,000
450	01	01-136	四角下面	A	不可	NH70	1	565,000
451	01	01-137	四角下面	A	不可	NH70	1	565,000
452	01	01-138	四角下面	A	不可	NH70	1	565,000

◇6年目以降改修箇所

ID	地区	灯具番号	灯具種別	劣化度判定	LEDランプ取替可否	ランプ種別＋W数	灯数	工事費(円)
453	01	01-139	四角下面	A	不可	NH70	1	565,000
454	01	01-140	四角下面	A	不可	NH70	1	565,000
455	01	01-141	四角下面	A	不可	NH70	1	565,000
456	01	01-142	四角下面	A	不可	NH70	1	565,000
457	01	01-114	四角下面	A	不可	エバーライト50	1	565,000
487	01	01-172	デザイン灯	A	不可	NH180	1	594,000
488	01	01-173	デザイン灯	A	不可	NH180	1	594,000
489	01	01-174	デザイン灯	A	不可	NH180	1	602,000
490	01	01-175	デザイン灯	A	不可	NH180	1	602,000
491	01	01-176	デザイン灯	A	不可	NH180	1	602,000
492	01	01-177	デザイン灯	A	不可	NH180	1	602,000
493	01	01-178	デザイン灯	A	不可	NH180	1	602,000
494	01	01-179	デザイン灯	B	不可	NH180	1	602,000
495	01	01-180	デザイン灯	B	不可	NH180	1	602,000
496	01	01-181	デザイン灯	B	不可	NH180	1	602,000
497	01	01-182	デザイン灯	A	不可	NH180	1	602,000
498	01	01-183	デザイン灯	A	不可	NH180	1	602,000
499	01	01-184	デザイン灯	A	不可	NH180	1	602,000
500	01	01-185	デザイン灯	A	不可	NH180	1	602,000
501	01	01-186	デザイン灯	A	不可	NH180	1	602,000
502	01	01-187	デザイン灯	A	不可	NH180	1	602,000
503	01	01-188	デザイン灯	A	不可	NH180	1	602,000
504	01	01-189	デザイン灯	A	不可	NH180	1	602,000
505	01	01-190	デザイン灯	A	不可	NH180	1	602,000
506	01	01-191	デザイン灯	A	不可	NH180	1	602,000
507	01	01-192	デザイン灯	A	不可	NH180	1	602,000
508	01	01-193	デザイン灯	A	不可	NH180	1	602,000
509	01	01-194	デザイン灯	A	不可	NH180	1	602,000
510	01	01-195	デザイン灯	A	不可	NH180	1	602,000
511	01	01-196	デザイン灯	A	不可	NH180	1	602,000
512	01	01-197	デザイン灯	A	不可	NH180	1	602,000
513	01	01-198	デザイン灯	A	不可	NH180	1	602,000
514	01	01-199	デザイン灯	A	不可	NH180	1	602,000
515	01	01-200	デザイン灯	A	不可	NH180	1	602,000
516	01	01-201	デザイン灯	A	不可	NH180	1	602,000
517	01	01-202	デザイン灯	A	不可	NH180	1	602,000
518	01	01-203	デザイン灯	A	不可	NH180	1	602,000
519	01	01-204	デザイン灯	A	不可	NH180	1	602,000
520	01	01-205	セラルクス組込歩道照明	A	不可	セラルクス35W	1	250,000
521	01	01-206	セラルクス組込歩道照明	A	不可	セラルクス35W	1	250,000
522	01	01-207	セラルクス組込歩道照明	A	不可	セラルクス35W	1	250,000
523	01	01-208	セラルクス組込歩道照明	A	不可	セラルクス35W	1	250,000
524	01	01-209	セラルクス組込歩道照明	A	不可	セラルクス35W	1	250,000
525	01	01-210	FL手摺取付	A	不可	FL10	1	200,000
526	01	01-211	FL手摺取付	A	不可	FL10	1	200,000
527	01	01-212	FL手摺取付	A	不可	FL10	1	200,000
528	01	01-213	FL手摺取付	A	不可	FL10	1	200,000
529	01	01-214	FL手摺取付	A	不可	FL10	1	200,000
530	01	01-215	FL手摺取付	A	不可	FL10	1	200,000
531	01	01-216	FL手摺取付	A	不可	FL10	1	200,000
532	01	01-217	FL手摺取付	A	不可	FL10	1	200,000
533	01	01-218	FL手摺取付	A	不可	FL10	1	200,000
534	01	01-219	FL手摺取付	A	不可	FL10	1	200,000
535	01	01-220	FL手摺取付	A	不可	FL10	1	200,000
536	01	01-221	FL手摺取付	A	不可	FL10	1	200,000

◇6年目以降改修箇所

ID	地区	灯具番号	灯具種別	劣化度判定	LEDランプ取替可否	ランプ種別＋W数	灯数	工事費(円)
537	01	01-222	FL手摺取付	A	不可	FL10	1	200,000
538	01	01-223	FL手摺取付	A	不可	FL10	1	200,000
539	01	01-224	FL手摺取付	B	不可	FL10	1	200,000
540	01	01-225	FL手摺取付	A	不可	FL10	1	200,000
541	01	01-226	FL手摺取付	A	不可	FL10	1	200,000
542	01	01-227	FL手摺取付	A	不可	FL10	1	200,000
543	01	01-228	FL手摺取付	A	不可	FL10	1	200,000
544	01	01-229	FL手摺取付	A	不可	FL10	1	200,000
545	01	01-230	FL手摺取付	A	不可	FL10	1	200,000
546	01	01-231	FL手摺取付	A	不可	FL10	1	200,000
547	01	01-232	FL手摺取付	A	不可	FL10	1	200,000
548	01	01-233	FL手摺取付	A	不可	FL10	1	200,000
549	01	01-234	FL手摺取付	A	不可	FL10	1	200,000
550	01	01-235	FL手摺取付	A	不可	FL10	1	200,000
551	01	01-236	FL手摺取付	A	不可	FL10	1	200,000
552	01	01-237	FL手摺取付	A	不可	FL10	1	200,000
553	01	01-238	四角下面	A	不可	NH70	1	565,000
554	01	01-239	四角下面	A	不可	NH70	1	565,000
555	01	01-240	四角下面	A	不可	NH70	1	565,000
556	01	01-241	四角下面	A	不可	NH70	1	565,000
557	01	01-242	四角下面	A	不可	NH70	1	565,000
558	01	01-243	四角下面	A	不可	NH70	1	565,000
559	01	01-244	四角下面	B	不可	NH70	1	565,000
563	01	01-248	デザイン灯	A	不可	MT70,LED13W,LED3W	3	622,000
564	01	01-249	デザイン灯	B	不可	MT70,LED3W	2	565,000
565	01	01-250	デザイン灯	A	不可	MT70,LED13W,LED3W	3	622,000
566	01	01-251	デザイン灯	A	不可	MT70,LED3W	2	565,000
567	01	01-252	デザイン灯	A	不可	MT70,LED13W,LED3W	3	622,000
568	01	01-253	デザイン灯	A	不可	MT70,LED3W	2	565,000
569	01	01-254	デザイン灯	A	不可	MT70,LED13W,LED3W	3	622,000
570	01	01-255	デザイン灯	A	不可	MT70,LED3W	2	565,000
571	01	01-256	デザイン灯	A	不可	MT70,LED3W	2	565,000
572	01	01-257	デザイン灯	A	不可	MT70,LED3W	2	565,000
573	01	01-258	デザイン灯	A	不可	MT70,LED13W,LED3W	3	622,000
574	01	01-259	デザイン灯	A	不可	MT70,LED3W	2	565,000
575	01	01-260	デザイン灯	A	不可	MT70,LED3W	2	565,000
576	01	01-261	デザイン灯	A	不可	MT70,LED3W	2	565,000
577	01	01-262	デザイン灯	A	不可	MT70,LED13W,LED3W	3	622,000
578	01	01-263	デザイン灯	A	不可	MT70,LED3W	2	565,000
579	01	01-264	デザイン灯	A	不可	MT70,LED3W	2	565,000
580	01	01-265	デザイン灯	B	不可	MT70,LED3W	2	565,000
581	01	01-266	デザイン灯	A	不可	MT70,LED3W	2	565,000
582	01	01-267	デザイン灯	A	不可	MT70,LED13W,LED3W	3	622,000
583	01	01-268	デザイン灯	A	不可	MT70,LED3W	2	565,000
584	01	01-269	デザイン灯	A	不可	MT70,LED3W	2	565,000
585	01	01-270	デザイン灯	B	不可	MT70,LED3W	2	565,000
586	01	01-271	デザイン灯	A	不可	MT70,LED13W,LED3W	3	622,000
588	01	01-273	デザイン灯	A	不可	MT70,LED3W	2	565,000
589	01	01-274	デザイン灯	A	不可	MT70,LED3W	2	565,000
590	01	01-275	デザイン灯	B	不可	MT70,LED13W,LED3W	3	622,000
591	01	01-276	デザイン灯	A	不可	MT70,LED3W	2	565,000
592	01	01-277	デザイン灯	A	不可	MT70,LED3W	2	565,000
593	01	01-278	デザイン灯	A	不可	MT70,LED3W	2	565,000
594	01	01-279	デザイン灯	A	不可	MT70,LED13W,LED3W	3	622,000
595	01	01-280	デザイン灯	A	不可	MT70,LED3W	2	565,000

◇6年目以降改修箇所

ID	地区	灯具番号	灯具種別	劣化度判定	LEDランプ取替可否	ランプ種別＋W数	灯数	工事費(円)
602	01	01-287	デザイン灯	B	不可	MT70,LED3W	2	565,000
603	01	01-288	デザイン灯	B	不可	MT70,LED13W,LED3W	3	622,000
691	01	01-377	デザイン灯	B	不可	NH180	1	300,000
692	01	01-378	デザイン灯	A	不可	NH180	1	300,000
940	01	01-627	地中埋込	A	不可	M25/L-J2	1	200,000
941	01	01-628	地中埋込	A	不可	M25/L-J2	1	200,000
966	01	01-654	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
967	01	01-655	デザイン灯	B	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
968	01	01-656	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
969	01	01-657	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
979	01	01-666	デザイン灯	B	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
980	01	01-667	デザイン灯	B	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
981	01	01-668	デザイン灯	B	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1006	01	01-693	庭園灯	A	不可	NHT50	1	127,000
1007	01	01-694	庭園灯	A	不可	NHT50	1	127,000
1011	01	01-698	庭園灯	A	不可	NHT50	1	127,000
1012	01	01-699	庭園灯	A	不可	NHT50	1	127,000
1017	01	01-704	庭園灯	A	不可	NHT50	1	127,000
1018	01	01-705	庭園灯	A	不可	NHT50	1	127,000
1021	01	01-708	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1022	01	01-709	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1023	01	01-710	デザイン灯	B	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1024	01	01-711	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1025	01	01-712	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1026	01	01-713	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1027	01	01-714	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1028	01	01-715	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1029	01	01-716	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1030	01	01-717	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1031	01	01-718	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1032	01	01-719	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1033	01	01-720	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1034	01	01-721	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1035	01	01-722	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1036	01	01-723	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1037	01	01-724	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1038	01	01-725	デザイン灯	B	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1039	01	01-726	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1040	01	01-727	デザイン灯	B	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1041	01	01-728	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1042	01	01-729	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1043	01	01-730	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1044	01	01-731	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1045	01	01-732	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1046	01	01-733	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1047	01	01-734	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1048	01	01-735	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1049	01	01-736	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1050	01	01-737	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1051	01	01-738	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1052	01	01-739	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1053	01	01-740	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1054	01	01-741	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1055	01	01-742	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1056	01	01-743	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000

◇6年目以降改修箇所

ID	地区	灯具番号	灯具種別	劣化度判定	LEDランプ取替可否	ランプ種別＋W数	灯数	工事費(円)
1057	01	01-744	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1058	01	01-745	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1059	01	01-746	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1060	01	01-747	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1061	01	01-748	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1062	01	01-749	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1063	01	01-750	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1064	01	01-751	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1065	01	01-752	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1066	01	01-753	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1067	01	01-754	デザイン灯	B	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1068	01	01-755	デザイン灯	B	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1069	01	01-756	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1070	01	01-757	デザイン灯	B	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1071	01	01-758	デザイン灯	B	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1072	01	01-759	デザイン灯	B	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1073	01	01-760	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1074	01	01-761	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1075	01	01-762	デザイン灯	A	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1076	01	01-763	デザイン灯	B	不可	車道HF400歩道HF200	2	1,300,000
1095	01	01-783	埋込	A	不可	M250	1	133,000
1096	01	01-784	埋込	A	不可	M250	1	133,000
1097	01	01-785	埋込	A	不可	M250	1	133,000
1098	01	01-786	埋込	A	不可	M250	1	133,000
1099	01	01-787	庭園灯	A	不可	NHT50	1	200,000
1100	01	01-788	庭園灯	A	不可	NHT50	1	200,000
1101	01	01-789	庭園灯	A	不可	NHT50	1	200,000
1102	01	01-790	庭園灯	A	不可	NHT50	1	200,000
1103	01	01-791	庭園灯	A	不可	NHT50	1	200,000
1113	01	01-801	バス乗車番号灯	A	不可	FL40,EFA25ED/22	2	100,000
1114	01	01-802	バス乗車番号灯	A	不可	FL40,EFA25ED/22	2	100,000
1115	01	01-803	バス乗車番号灯	A	不可	FL40,EFA25ED/22	2	100,000
1116	01	01-804	バス乗車番号灯	A	不可	FL40,EFA25ED/22	2	100,000
1117	01	01-805	バス乗車番号灯	A	不可	FL40,EFA25ED/22	2	100,000
1118	01	01-806	バス乗車番号灯	A	不可	FL40,EFA25ED/22	2	100,000
1119	01	01-807	バス乗車番号灯	A	不可	FL40,EFA25ED/22	2	100,000
1120	01	01-808	バス乗車番号灯	A	不可	FL40,EFA25ED/22	2	100,000
1141	01	01-829	流水施設角灯	A	不可	FDL18	1	200,000
1142	01	01-830	流水施設角灯	A	不可	FDL18	1	200,000
1143	01	01-831	流水施設角灯	A	不可	FDL18	1	200,000
1154	01	01-842	デザイン灯	A	不可	HNH40/22LF	2	2,000,000
1155	01	01-843	デザイン灯	A	不可	HNH40/22LF	2	2,000,000
1156	01	01-844	デザイン灯	A	不可	HNH40/22LF	2	2,000,000
1157	01	01-845	デザイン灯	A	不可	HNH40/22LF	2	2,000,000
1158	01	01-846	デザイン灯	A	不可	HNH40/22LF	2	2,000,000
1159	01	01-847	デザイン灯	A	不可	HNH40/22LF	2	2,000,000
1160	01	01-848	デザイン灯	A	不可	HNH40/22LF	2	2,000,000
1161	01	01-849	デザイン灯	A	不可	HNH40/22LF	2	2,000,000
1162	01	01-850	デザイン灯	A	不可	HNH40/22LF	2	2,000,000
1163	01	01-853	デザイン灯信号機	A	不可	HNH40/22LF	1	2,000,000
1164	01	01-854	デザイン灯信号機	A	不可	HNH40/22LF	1	2,000,000
1165	01	01-855	デザイン灯信号機	A	不可	HNH40/22LF	1	2,000,000
1166	01	01-856	デザイン灯信号機	A	不可	HNH40/22LF	1	2,000,000
1167	01	01-857	デザイン灯	A	不可	HNH40/22LF	1	2,000,000
1168	01	01-858	デザイン灯	A	不可	HNH40/22LF	1	2,000,000

◇6年目以降改修箇所

ID	地区	灯具番号	灯具種別	劣化度判定	LEDランプ取替可否	ランプ種別＋W数	灯数	工事費(円)
1169	01	01-859	デザイン灯	A	不可	HNH40/22LF	1	2,000,000
1170	01	01-860	デザイン灯	A	不可	HNH40/22LF	1	2,000,000
1171	01	01-861	デザイン灯歩道	A	不可	NH250	1	622,000
1172	01	01-862	デザイン灯歩道	A	不可	NH250	1	622,000
1173	01	01-863	デザイン灯歩道	A	不可	NH250	1	622,000
1174	01	01-864	デザイン灯歩道	A	不可	NH250	1	622,000
1175	01	01-865	デザイン灯歩道	A	不可	NH250	1	622,000
1176	01	01-866	デザイン灯歩道	A	不可	NH250	1	622,000
1177	01	01-867	デザイン灯歩道	A	不可	NH250	1	622,000
1178	01	01-868	デザイン灯歩道	A	不可	NH250	1	622,000
1179	01	01-869	デザイン灯歩道	A	不可	NH250	1	622,000
1180	01	01-870	デザイン灯歩道	A	不可	NH250	1	622,000
1181	01	01-871	デザイン灯歩道	A	不可	NH250	1	622,000
1182	01	01-872	デザイン灯歩道	A	不可	NH250	1	622,000
1183	01	01-873	デザイン灯歩道	A	不可	NH250	1	622,000
1184	01	01-874	デザイン灯歩道	A	不可	NH250	1	622,000
1185	01	01-875	デザイン灯歩道	A	不可	NH250	1	622,000
1186	01	01-876	デザイン灯歩道	A	不可	NH250	1	622,000
1187	01	01-877	デザイン灯歩道	A	不可	NH250	1	622,000
1188	01	01-878	デザイン灯歩道	A	不可	NH250	1	622,000
1189	01	01-879	デザイン灯歩道	A	不可	NH250	1	622,000
1190	01	01-880	デザイン灯歩道	A	不可	NH250	1	622,000
1191	01	01-881	デザイン灯歩道	A	不可	NH250	1	622,000
1192	01	01-882	デザイン灯歩道	A	不可	NH250	1	622,000
1193	01	01-883	デザイン灯歩道	A	不可	NH250	1	622,000
1194	01	01-884	デザイン灯歩道	A	不可	NH250	1	622,000
1195	01	01-885	デザイン灯歩道	A	不可	NH250	1	622,000
1196	01	01-886	デザイン灯歩道	A	不可	NH250	1	622,000
1197	01	01-887	デザイン灯歩道	A	不可	NH250	1	622,000
1198	01	01-888	デザイン灯歩道	A	不可	NH250	1	622,000
1199	01	01-889	デザイン灯歩道	A	不可	NH250	1	622,000
1200	01	01-890	デザイン灯歩道	A	不可	NH250	1	622,000
1201	01	01-976	トンネル灯壁面	A	不可	NHTD60	1	800,000
1202	01	01-977	トンネル灯壁面	A	不可	NHTD60	1	800,000
1203	01	01-978	トンネル灯壁面	A	不可	NHTD60	1	800,000
1204	01	01-979	トンネル灯壁面	A	不可	NHTD60	1	800,000
1272	12	12-27	庭園灯E-5-32	A	不可	FDL13	1	200,000
1273	12	12-28	庭園灯E-5-32	A	不可	FDL13	1	200,000
1274	12	12-29	庭園灯E-5-32	A	不可	FDL13	1	200,000
1275	12	12-30	庭園灯E-5-32	A	不可	FDL13	1	200,000
1276	12	12-31	庭園灯E-5-32	A	不可	FDL13	1	200,000
1277	12	12-32	庭園灯E-5-32	A	不可	FDL13	1	200,000
1278	12	12-33	庭園灯E-5-32	A	不可	FDL13	1	200,000
1279	12	12-34	庭園灯E-5-32	A	不可	FDL13	1	200,000
1280	12	12-35	庭園灯E-5-32	A	不可	FDL13	1	200,000
1281	12	12-36	庭園灯E-5-32	A	不可	FDL13	1	200,000
1282	12	12-37	庭園灯E-5-32	A	不可	FDL13	1	200,000
1283	12	12-38	庭園灯E-5-32	A	不可	FDL13	1	200,000
1284	12	12-39	庭園灯E-5-32	A	不可	FDL13	1	200,000
1285	12	12-40	庭園灯E-5-32	A	不可	FDL13	1	200,000
1286	12	12-41	庭園灯E-5-32	A	不可	FDL13	1	200,000
1287	12	12-42	庭園灯E-5-32	A	不可	FDL13	1	200,000
1288	12	12-43	庭園灯E-5-32	A	不可	FDL13	1	200,000
1289	12	12-44	庭園灯E-5-32	A	不可	FDL13	1	200,000
1290	12	12-45	庭園灯E-5-32	A	不可	FDL13	1	200,000

◇6年目以降改修箇所

ID	地区	灯具番号	灯具種別	劣化度判定	LEDランプ取替可否	ランプ種別＋W数	灯数	工事費(円)
1291	12	12-46	庭園灯E-5-32	A	不可	FDL13	1	200,000
1292	12	12-47	庭園灯E-5-32	A	不可	FDL13	1	200,000
1293	12	12-48	庭園灯E-5-32	A	不可	FDL13	1	200,000
1294	12	12-49	庭園灯E-5-32	A	不可	FDL13	1	200,000
1295	12	12-50	庭園灯E-5-32	A	不可	FDL13	1	200,000
1296	12	12-51	庭園灯E-5-32	A	不可	FDL13	1	200,000
1297	12	12-52	庭園灯E-5-32	A	不可	FDL13	1	200,000
1298	12	12-53	庭園灯E-5-32	A	不可	FDL13	1	200,000
1299	12	12-54	庭園灯E-5-32	A	不可	FDL13	1	200,000
1300	12	12-55	埋込H-1-4	A	不可	HRF100	1	200,000
1301	12	12-56	埋込H-1-4	A	不可	HRF100	1	200,000
1302	12	12-57	埋込H-1-4	A	不可	HRF100	1	200,000
1303	12	12-58	埋込H-1-4	A	不可	HRF100	1	200,000
1304	12	12-59	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1305	12	12-60	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1306	12	12-61	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1307	12	12-62	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1308	12	12-63	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1309	12	12-64	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1310	12	12-65	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1311	12	12-66	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1312	12	12-67	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1313	12	12-68	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1314	12	12-69	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1315	12	12-70	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1316	12	12-71	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1317	12	12-72	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1318	12	12-73	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1319	12	12-74	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1320	12	12-75	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1321	12	12-76	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1322	12	12-77	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1323	12	12-78	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1324	12	12-79	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1325	12	12-80	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1326	12	12-81	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1327	12	12-82	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1328	12	12-83	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1329	12	12-84	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1330	12	12-85	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1331	12	12-86	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1332	12	12-87	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1333	12	12-88	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1334	12	12-89	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1335	12	12-90	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1336	12	12-91	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1337	12	12-92	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1338	12	12-93	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1340	12	12-95	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1341	12	12-96	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1342	12	12-97	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1343	12	12-98	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1344	12	12-99	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1345	12	12-100	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1346	12	12-101	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000

◇6年目以降改修箇所

ID	地区	灯具番号	灯具種別	劣化度判定	LEDランプ取替可否	ランプ種別＋W数	灯数	工事費(円)
1347	12	12-102	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1348	12	12-103	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1349	12	12-104	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1350	12	12-105	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1351	12	12-106	通路屋根下灯I-1-48	A	不可	FL20	1	100,000
1430	15	15-25	デザイン灯	A	不可	エバーライト50W	1	565,000
1431	15	15-26	デザイン灯	A	不可	エバーライト50W	1	565,000
1457	15	15-52	デザイン灯	A	不可	バラストレス100W	1	565,000
1458	15	15-53	デザイン灯	A	不可	バラストレス100W	1	565,000
1460	15	15-55	デザイン灯	A	不可	バラストレス100W	1	565,000
1491	15	15-86	デザイン灯	A	不可	バラストレス100W	1	565,000
1552	15	15-147	デザイン灯	A	不可	エバーライト50	1	565,000
1553	15	15-148	デザイン灯	A	不可	エバーライト50	1	565,000
1554	15	15-149	デザイン灯	A	不可	エバーライト50	1	565,000
1555	15	15-150	デザイン灯	A	不可	エバーライト50	1	565,000
1556	15	15-151	デザイン灯	B	不可	MQD250	1	565,000
1557	15	15-152	デザイン灯	A	不可	エバーライト50	1	565,000
1558	15	15-153	デザイン灯	A	不可	エバーライト50	1	565,000
1559	15	15-154	デザイン灯	A	不可	エバーライト50	1	565,000
1560	15	15-155	デザイン灯	A	不可	エバーライト50	1	565,000
1561	15	15-156	デザイン灯	A	不可	エバーライト50	1	565,000
1563	15	15-158	デザイン灯	A	不可	エバーライト50	1	565,000
1565	15	15-160	デザイン灯	A	不可	エバーライト50	1	565,000
1566	15	15-161	デザイン灯	A	不可	エバーライト50	1	565,000
1568	15	15-163	デザイン灯	A	不可	エバーライト50	1	565,000
1569	15	15-164	デザイン灯	B	不可	MQD250	1	565,000
1570	15	15-165	デザイン灯	B	不可	MQD250	1	565,000
1571	15	15-166	デザイン灯	A	不可	エバーライト50	1	565,000
1574	15	15-169	デザイン灯	A	不可	エバーライト50	1	565,000
1575	15	15-170	デザイン灯	A	不可	MQD250	1	565,000
1576	15	15-171	デザイン灯	A	不可	MQD250	1	565,000
1578	15	15-173	デザイン灯	A	不可	エバーライト50	1	565,000
1579	15	15-174	デザイン灯	A	不可	エバーライト50	1	565,000
1580	15	15-175	デザイン灯	A	不可	エバーライト50	1	565,000
1581	15	15-176	デザイン灯	A	不可	エバーライト50	1	565,000
1583	15	15-177	デザイン灯	A	不可	MQD250	1	565,000
1584	15	15-178	デザイン灯	A	不可	MQD250	1	565,000
1585	15	15-179	デザイン灯	B	不可	MQD250	1	565,000
1586	15	15-180	デザイン灯	B	不可	MQD250	1	565,000
1587	15	15-181	デザイン灯	B	不可	MQD250	1	565,000
1590	15	15-183	デザイン灯	A	不可	エバーライト50	1	565,000
1591	15	15-184	デザイン灯	A	不可	エバーライト50	1	565,000
1593	15	15-185	デザイン灯	A	不可	エバーライト50	1	565,000
1594	15	15-186	デザイン灯	A	不可	エバーライト50	1	565,000
1595	15	15-187	デザイン灯	B	不可	エバーライト50	1	565,000
1597	15	15-188	デザイン灯	A	不可	エバーライト50	1	565,000
1598	15	15-189	デザイン灯	A	不可	エバーライト50	1	565,000
1599	15	15-190	デザイン灯	A	不可	エバーライト50	1	565,000
1600	15	15-191	デザイン灯	A	不可	エバーライト50	1	565,000
1601	15	15-192	デザイン灯	A	不可	エバーライト50	1	565,000
1602	15	15-193	デザイン灯	A	不可	エバーライト50	1	565,000
1603	15	15-194	デザイン灯	A	不可	エバーライト50	1	565,000
1604	15	15-195	デザイン灯	A	不可	エバーライト50	1	565,000
1605	15	15-196	デザイン灯	A	不可	エバーライト50	1	565,000
1615	15	15-210	デザイン灯	B	不可	MF250	1	565,000

◇6年目以降改修箇所

ID	地区	灯具番号	灯具種別	劣化度判定	LEDランプ取替可否	ランプ種別＋W数	灯数	工事費(円)
1616	15	15-211	デザイン灯	B	不可	MF250	1	565,000
1617	15	15-212	デザイン灯	B	不可	MF250	1	565,000
1618	15	15-213	デザイン灯	B	不可	MF250	1	565,000
1619	15	15-214	デザイン灯	B	不可	MF250	1	565,000
1620	15	15-215	デザイン灯	B	不可	MF250	1	565,000
1621	15	15-216	デザイン灯	B	不可	MF250	1	565,000
1622	15	15-217	デザイン灯	B	不可	MF250	1	565,000
1623	15	15-218	デザイン灯	B	不可	MF250	1	565,000
1624	15	15-219	デザイン灯	B	不可	MF250	1	565,000
1627	15	15-222	デザイン灯	B	不可	MF250	1	565,000
1628	15	15-223	デザイン灯	B	不可	MF250	1	565,000
1629	15	15-224	デザイン灯	A	不可	MF250	1	565,000
1630	15	15-225	デザイン灯	B	不可	MF250	1	565,000
1631	15	15-226	デザイン灯	B	不可	MF250	1	565,000
1632	15	15-227	デザイン灯	B	不可	MF250	1	565,000
1633	15	15-228	デザイン灯	A	不可	MF250	1	565,000
1634	15	15-229	デザイン灯	B	不可	MF250	1	565,000
1635	15	15-230	デザイン灯	B	不可	MF250	1	565,000
1636	15	15-231	デザイン灯	B	不可	MF250	1	565,000
1637	15	15-232	デザイン灯	B	不可	MF250	1	565,000
1638	15	15-233	デザイン灯	B	不可	MF250	1	565,000
1639	15	15-234	デザイン灯	B	不可	MF250	1	565,000
1640	15	15-235	デザイン灯	B	不可	MF250	1	565,000
1641	15	15-236	デザイン灯	A	不可	MF250	1	565,000
1642	15	15-237	デザイン灯	A	不可	MF250	1	565,000
1643	15	15-238	デザイン灯	B	不可	MF250	1	565,000
1644	15	15-239	デザイン灯	B	不可	MF250	1	565,000
1645	15	15-240	デザイン灯	B	不可	MF250	1	565,000
1646	15	15-241	デザイン灯	B	不可	MF250	1	565,000
1647	15	15-242	デザイン灯	B	不可	MF250	1	565,000
1648	15	15-243	デザイン灯	B	不可	MF250	1	565,000
1649	15	15-244	デザイン灯	B	不可	MF250	1	565,000
1650	15	15-245	デザイン灯	B	不可	MF250	1	565,000
1789	24	24-6	FL20高架下	B	不可	FL20	1	100,000
1790	24	24-7	FL20高架下	B	不可	FL20	1	100,000
1791	24	24-8	FL20高架下	B	不可	FL20	1	100,000
1792	24	24-9	FL20高架下	B	不可	FL20	1	100,000
1793	24	24-10	FL20高架下	B	不可	FL20	1	100,000
1794	24	24-11	FL20高架下	A	不可	FL20	1	100,000
1795	24	24-12	FL20高架下	A	不可	FL20	1	100,000
1901	25	25-78	デザイン灯	A	不可	NH110	1	236,000
1902	25	25-79	デザイン灯	A	不可	NH110	1	236,000
1903	25	25-80	デザイン灯	A	不可	NH110	1	236,000
1924	26	26-21	デザイン灯	A	不可	MF100	1	622,000
1925	26	26-22	デザイン灯	A	不可	MF100	1	622,000
1926	26	26-23	デザイン灯	A	不可	MF100	1	622,000
1927	26	26-24	デザイン灯	A	不可	MF100	1	622,000
1928	26	26-25	デザイン灯	A	不可	MF100	1	622,000
1929	26	26-26	デザイン灯	A	不可	MF100	1	622,000
1930	26	26-27	デザイン灯	A	不可	MF100	1	622,000
1931	26	26-28	デザイン灯	A	不可	MF100	1	622,000
1932	26	26-29	デザイン灯	A	不可	MF100	1	622,000
2100	01	01-133-1	四角下面	A	不可	NH70	1	565,000
2108	01	01-891	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2109	01	01-892	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000

◇6年目以降改修箇所

ID	地区	灯具番号	灯具種別	劣化度判定	LEDランプ取替可否	ランプ種別＋W数	灯数	工事費(円)
2110	01	01-893	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2111	01	01-894	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2112	01	01-895	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2113	01	01-896	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2114	01	01-897	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2115	01	01-898	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2116	01	01-899	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2117	01	01-900	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2118	01	01-901	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2119	01	01-902	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2120	01	01-903	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2121	01	01-904	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2122	01	01-905	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2123	01	01-906	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2124	01	01-907	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2125	01	01-908	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2126	01	01-909	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2127	01	01-910	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2128	01	01-911	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2129	01	01-912	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2130	01	01-913	埋込	C	不可	FDL12	1	150,000
2131	01	01-914	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2132	01	01-915	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2133	01	01-916	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2134	01	01-917	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2135	01	01-918	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2136	01	01-919	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2137	01	01-920	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2138	01	01-921	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2139	01	01-922	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2140	01	01-923	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2141	01	01-924	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2142	01	01-925	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2143	01	01-926	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2144	01	01-927	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2145	01	01-928	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2146	01	01-929	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2147	01	01-930	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2148	01	01-931	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2149	01	01-932	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2150	01	01-933	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2151	01	01-934	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2152	01	01-935	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2153	01	01-936	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2154	01	01-937	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2155	01	01-938	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2156	01	01-939	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2157	01	01-940	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2158	01	01-941	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2159	01	01-942	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2160	01	01-943	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2161	01	01-944	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2162	01	01-945	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2163	01	01-946	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2164	01	01-947	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000

◇6年目以降改修箇所

ID	地区	灯具番号	灯具種別	劣化度判定	LEDランプ取替可否	ランプ種別＋W数	灯数	工事費(円)
2165	01	01-948	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2166	01	01-949	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2167	01	01-950	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2168	01	01-951	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2169	01	01-952	埋込	C	不可	FL16	1	150,000
2170	01	01-953	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2171	01	01-954	埋込	C	不可	FDL16	1	150,000
2172	01	01-960	埋込グリーンフォール	C	不可	FDL16	1	150,000
2173	01	01-961	埋込グリーンフォール	C	不可	FDL16	1	150,000
2174	01	01-962	埋込グリーンフォール	C	不可	FDL16	1	150,000
2175	01	01-963	埋込グリーンフォール	C	不可	FDL16	1	150,000
2176	01	01-964	埋込グリーンフォール	C	不可	FDL16	1	150,000
2177	01	01-965	埋込グリーンフォール	C	不可	FDL16	1	150,000
2178	01	01-966	埋込グリーンフォール	C	不可	FDL16	1	150,000
2179	01	01-967	埋込グリーンフォール	C	不可	FDL16	1	150,000
2180	01	01-968	埋込グリーンフォール	C	不可	FDL16	1	150,000
2181	01	01-969	埋込グリーンフォール	C	不可	FDL16	1	150,000
2182	01	01-970	埋込グリーンフォール	C	不可	FDL16	1	150,000
2183	01	01-971	埋込グリーンフォール	C	不可	FDL16	1	150,000
2184	01	01-972	埋込グリーンフォール	C	不可	FDL16	1	150,000
2185	01	01-973	埋込グリーンフォール	C	不可	FDL16	1	150,000
2186	01	01-974	埋込グリーンフォール	C	不可	FDL16	1	150,000
2187	01	01-975	埋込グリーンフォール	C	不可	FDL16	1	150,000

※6年目以降の改修個所は、老朽度の状況や前期5年の状況等を含め、改めて選定する。
　改修費用が高額となるデザイン灯については、個別に改修の方法等を検討する。