

令和5年度 弘前市内通学路の対策箇所一覧表（10月11日及び13日実施分）

【豊田小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	県道松木平撫牛子停車場線	小比内1丁目11-2付近からジョージの店付近まで	歩道・路側帯が無いので児童と車両の接触が懸念される。	交通安全	外側線の引き直し	中南地域県民局

【合同点検メンバー】[教育委員会]学校整備課、[国土交通省]弘前国道維持出張所、[青森県]中南地域県民局道路施設課[弘前警察署]交通第二課、[弘前市]土木課、道路維持課、地域交通課、市民協働課、こども家庭課

【福村小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	法定外道路	境関字富岳22県道裏道	通行禁止時間帯に通行している車両が多い。	交通安全	取り締まり強化	弘前警察署
2	市道福田境関線	日野自動車前横断歩道	城北自動車前を横断している児童が多い。	交通安全	学校による安全教育	弘前市
3	県道弘前田舎館黒石線	境関字富岳22県道交差点	横断中の歩道優先が守られていない。	交通安全	①横断歩道の引き直し ②取り締まり強化	①弘前警察署 ②弘前警察署
4	市道末広早稲田2号線	ローソン田園4丁目交差点	歩行者用信号機が無く、子ども目線での信号機が必要。	交通安全	歩行者用信号機設置検討	弘前警察署

【合同点検メンバー】[教育委員会]学校整備課、[国土交通省]弘前国道維持出張所、[青森県]中南地域県民局道路施設課[弘前警察署]交通第二課、[弘前市]土木課、道路維持課、地域交通課、市民協働課、こども家庭課

【相馬小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	県道関ヶ平五代線	紙漉沢の坂道T字路・数か所	坂道が急なため、車の速度が上がりがやすく危険。	交通安全	①のぼり旗設置 ②外側線の引き直し ③学校による安全教育	①弘前市 ②中南地域県民局 ③弘前市
2	市道湯口五所線	湯口五所線の側溝	市道の路面の一部が低くなっており、雨水が溜まりやすくなっている。	交通安全	側溝整備の検討	弘前市

【合同点検メンバー】[教育委員会]学校整備課、[国土交通省]弘前国道維持出張所、[青森県]中南地域県民局道路施設課[弘前警察署]交通第二課、[弘前市]土木課、道路維持課、地域交通課、市民協働課、こども家庭課

【高杉小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	市道高杉五反田1号線	北辰中学校付近一帯の側溝	車両の通行量が多く、冬期間車両の交差が難しい箇所もある。	交通安全	側溝改修及び蓋掛け検討	弘前市
2	県道弘前鱒ヶ沢線	さとうラーメン前の横断歩道	白線が消えかかっており、速度を守らない車が多い。	交通安全	横断歩道の引き直し(対策済)	弘前警察署
3	県道弘前鱒ヶ沢線	土地改良区事務所隣の用水路	道幅が狭くガードレールがない。	交通安全	道路改修予定	中南地域県民局
4	県道弘前鱒ヶ沢線	高杉字阿部野・排水路	排水溝に蓋が付いていない。	交通安全	①外側線の引き直し ②学校による安全教育	①中南地域県民局 ②弘前市

【合同点検メンバー】[教育委員会]学校整備課、[国土交通省]弘前国道維持出張所、[青森県]中南地域県民局道路施設課[弘前警察署]交通第二課、[弘前市]土木課、道路維持課、地域交通課、市民協働課、こども家庭課