

令和元年度 弘前市内通学路の対策箇所一覧表【5月23日～24日、1月24日合同点検】

【北小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	市道青山二丁目9号線	青山三丁目地内	丁字路が多く、過去に交通事故の発生もあり危険。	丁字路の停止線及び標示の引き直しを実施。(対策済)	弘前警察署
No.2	市道宮園青山線	青山一丁目地内	丁字路が多く、過去に交通事故の発生もあり危険。	丁字路の停止線及び標示の引き直しを実施。(対策済)	弘前警察署
No.3	市道亀甲向外瀬1号線	向外瀬四丁目地内	道幅が狭く、交通量が多い。	歩道の設置を予定。	弘前市

【合同点検メンバー】青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課、弘前市土木課、弘前市道路維持課、弘前市地域交通課、弘前市市民協働課、弘前市子ども家庭課、弘前警察署交通第二課、教育委員会学校整備課

【時敏小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	市道宮園一丁目2号線	宮園一丁目地内	側溝のフタが無い箇所が多い。	デリネーターの設置を検討。(R2予算措置済)	弘前市
No.2	市道城北宮園線	東城北三丁目地内	人通りが少なく、空き家・空き地がある。	パトロールを実施。	弘前警察署
				所有者へ空き家の取り壊しを依頼。	弘前市
No.3	主要地方道弘前鰯ヶ沢線	元寺町地内	交通量が多く横断に注意を要する。	縁石ヘパストコーンを設置。	青森県 中南地域県民局

【合同点検メンバー】青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課、弘前市土木課、弘前市道路維持課、弘前市地域交通課、弘前市市民協働課、弘前市子ども家庭課、弘前警察署交通第二課、教育委員会学校整備課

【大成小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	県道石川土手町線	富田二丁目地内	見通しが悪く、信号も見にくいいため、交差点内で停止する車両が多い。	路側帯の表示の変更を検討。	青森県 中南地域県民局
No.2	市道品川町2号線	御幸町地内	冬期間の雪山によって見通しが悪くなっている。	現場を確認のうえ適宜排雪を行う。 ※今年度は暖冬少雪のため排雪未実施。	弘前市

【合同点検メンバー】青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課、弘前市土木課、弘前市道路維持課、弘前市地域交通課、弘前市市民協働課、弘前市子ども家庭課、弘前警察署交通第二課、教育委員会学校整備課

令和元年度 弘前市内通学路の対策箇所一覧表【5月23日～24日、1月24日合同点検】

【小沢小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	県道久度寺新寺町線	大開一丁目地内	樹木方面から来る車が直前まで確認しづらい。 信号機が無いため大原方面への横断がしづらい。	標識の移設及びパトロールを実施。	弘前警察署
No.2	県道久度寺新寺町線	大開二丁目地内	大雨になると歩道に水溜まりができる。	降雨時に調査し、路面排水対策を検討。 ※今年度は状況が確認できなかったため引き続き注視していく。	青森県 中南地域県民局
No.3	市道小沢大開1号線	大開三丁目地内	児童の歩行スペースが無いため危険。	道路の拡幅を実施。	弘前市
No.4	市道小沢大開5号線	大開四丁目地内	大きな側溝があり、大雨時に危険。	転落防止柵を設置。(R2.2.4対策済)	弘前市
No.5	市道小沢大開5号線	小沢字大開地内	大型トラックの往来が激しく、児童の信号待ちの位置もわかりづらいため危険。	外側線の引き直しを検討。(R2予算措置済)	弘前市

【合同点検メンバー】青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課、弘前市土木課、弘前市道路維持課、弘前市地域交通課、弘前市市民協働課、弘前市こども家庭課、弘前警察署交通第二課、教育委員会学校整備課

【大和沢小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	市道狼森小栗山線	狼森字天王地内	道幅が狭く、冬期間は積雪によって大型バスが進入できないため、校外学習の際はバスへの乗車のためアップロードを横断しており危険。	地元町会より要望書を受理し対応を検討中。	弘前市
No.2	市道中野座頭石線	狼森字天王地内	通学路沿いに空き家がある。	所有者へ空き家の取り壊しを依頼。	弘前市

【合同点検メンバー】青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課、弘前市土木課、弘前市道路維持課、弘前市地域交通課、弘前市市民協働課、弘前市こども家庭課、弘前警察署交通第二課、教育委員会学校整備課