

<弘前市道路損傷等通報システム> 寄せられた情報提供への対応状況 【令和6年3月分】

※集計期間 令和6年3月15日 ～3月29日

番号	受付月日	道路種別	場所(大字)	通報内容	対応状況	対応内容
1	3月15日	市道	外崎四丁目	車道の舗装	経過観察	
2	3月15日	市道	桜ヶ丘一丁目	車道の舗装	対応済み	舗装補修
3	3月15日	市道	松原東二丁目	その他	対応済み	デリネーターの補修
4	3月15日	市道	田園五丁目	車道の舗装	経過観察	
5	3月18日	市道	泉野一丁目	歩道の舗装	対応済み	舗装補修
6	3月18日	県道	土手町	車道の舗装	情報提供	管理者へ情報提供
7	3月18日	市道	桜ヶ丘二丁目	車道の舗装	対応済み	舗装補修
8	3月21日	市道	松原西二丁目	車道の舗装	経過観察	
9	3月22日	市道	松ヶ枝三丁目	歩道の舗装	対応済み	植樹柵の補修
10	3月25日	県道	松森町	車道の舗装	情報提供	管理者へ情報提供
11	3月25日	市道	清野袋	その他	対応済み	不法投棄回収(自動車タイヤ)
12	3月25日	市道	泉野一丁目	歩道の舗装	対応済み	舗装補修
13	3月25日	市道	土堂	車道の舗装	経過観察	
14	3月26日	市道	品川町	その他	情報提供	管理者へ情報提供(横断歩道)